

Государственное бюджетное учреждение высшего
образования «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ**

2018 год



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: высшее учебное заведение

1.2. Адрес объекта : 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Киевская, 39.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (главный корпус) 2 этажей и 1 этаж подвальный , 1588,4 кв.м;

- часть здания — этаже (или на — этаже) - кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 0,5998 га.

1.4. Год постройки здания 1955, последнего капитального ремонта – 2017;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - —, капитального — ;
Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (ГБОУВО РК «КУКИиТ»);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Киевская, 39;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная;

1.10. ТERRITORIALNAYA принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - региональная;

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, проспект Кирова, д. 13.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг – обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования;

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) ;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории);

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития;

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 1200 человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественным транспортом (троллейбус, маршрутное такси), от железнодорожного вокзала до остановки «Университет культуры»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы, троллейбусы).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 20-30м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; подземный переход, нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (бордюры, лестницы);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	ТERRитория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (У, Г, О, С), ВНД (К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, Г, У), ВНД (С, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (У), ВНД (С, К, Г, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (У), ДЧ-И (К, О), ВНД (С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (У, С, К, О, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для категорий инвалидов с нарушением умственного развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и временно не доступным для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках и с нарушениями зрения.

На территории школы провести ремонт отдельных участков асфальто - бетонного покрытия и обозначить пути направления к доступному входу в здание, используя доступные для МГН средства информации. Предусмотреть парковочные места для автотранспортных средств инвалидов.

Внутри здания обеспечить размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной, рельефными знаками), с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения, а также обозначить пути эвакуации. Обеспечить непрерывность получения информации, однозначность и своевременность ориентирования на всех путях движения, доступных для МГН.

Разработать и утвердить рациональную систему расположения учебных кабинетов с целью минимизации перемещений и препятствий для МГН. Предусмотреть нормативно оборудованные места в учебных кабинетах и залах для каждой категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение информации на доступном языке.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха необходимо выделить отдельные места в учебных аудиториях и оборудовать их специальными персональными приборами усиления звука. На путях эвакуации разместить световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости с учётом особенностей восприятия данной категории инвалидов, установить световой сигнализатор школьного звонка.

Для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения перед входом в здание необходимо продублировать информирующие таблички о наименовании учреждения на жёлтом фоне рельефными знаками и символами (в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля) и разместить рядом с входной дверью со стороны дверной ручки, обозначить все целевые зоны внутри объекта. Применить тактильно - контрастную маркировку, выполняющую предупредительную функцию перед опасными участками на всех путях движения. Места в классах обеспечить высоким уровнем освещения.

Для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата необходимо оборудовать двусторонние ограждения с поручнями вдоль внешних лестниц и внутри здания вдоль марша лестницы, ведущей в подвальный этаж, уменьшить высоту дверных порогов, устраниТЬ перепады высот пола, заменить скользкое покрытие пола шероховатым.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках необходимо расширить дверные проёмы, перепады высот в виде ступеней обустроить плавными съездами или применять инвентарный пандус (приставной, телескопический), который также можно использовать при входе в мастерскую рисунка и живописи. Для преодоления лестничных маршей внутри здания необходимо наличие мобильного подъёмника (лестницехода). В доступном месте установить наружное вызывное устройство (кнопку вызова) связи с персоналом. Наличие кнопки обозначить знаком - пиктограммой «инвалид» и стилизованным изображением звонка в углу таблички. В должностных инструкциях сотрудников учреждения, требуется закрепить обязанность оказания ситуационной помощи за встречу и сопровождение инвалидов.

В санитарно-гигиеническом помещении необходимо предусмотреть поручни для опоры у раковины и откидные поручни у унитаза, места крепления для костылей и тростей, тревожную сигнализацию.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2020 г. в рамках исполнения государственной Программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 гг.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДУ (К), ДП-И (Г, С, У, О)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается, нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата www.zhit-vmeste.ru _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "21" мая 2018 г.

2. Акта обследования объекта: № 2 от "31" мая 2018 г.

3. Решения Комиссии _____ - _____ от "___" ____ - ____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГБОУВО РК «Крымский

университет культуры, искусств и туризма»

В.А.Горенкин



« 21 » мая 2018г.

Анкета

к паспорту доступности ОСИ

Главный корпус

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание университета (объект образования)

1.2. Адрес объекта 295017 Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь ул.Киевская 39

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2(два) этажа- 1588,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка - 0,5998 га

1.4. Год постройки здания 1955, последнего капитального ремонта -2017г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование - согласно Уставу) Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»

1.7. Юридический адрес - 295017 Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь
ул.Киевская 39

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности- государственная

1.10. Территориальная принадлежность - республиканская

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты , Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Кирова13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг- на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту- все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1200 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом;

От железнодорожного вокзала до остановки «Университет культуры», далее пешком в течении 1 минуты.

(наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть (автобусы, троллейбусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 20-30м

3.2.1 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (бордюры, лестница)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	TCP, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, TCP, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	, TCP, организационные мероприятия

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано проректор по капитальному

строительству и развитию инфраструктуры Глебов К.С.Малолетнев тел. +7 (912) 313-925

Начальник эксплуатационно-

технического отдела

Шевченко В.Н.Шевченко тел. +7(978) 730-1247



Приложение А.4
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
труда и социальной защиты
населения администрации
города Симферополя
Д.А. Фератова
15.05.2018г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности оси
№ 2

ГБОУВО РК «Крымский университет культуры искусств и туризма» (главный корпус)
 наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: высшее учебное заведение

1.2. Адрес объекта : 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (главный корпус) 2 этажей и 1 этаж подвальный, 1588,4 кв. м.;
- часть здания _ _ этажей (или на первом этаже) _ _ кв. м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 0,5998 га.

1.4. Год постройки здания -1955, последнего капитального ремонта - 2017.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального - .
 Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Крымский университет культуры искусств и туризма» (ГБОУВО РК «КУКИиТ»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Киевская, 39.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - региональная,

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295011, Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, проспект Кирова, д. 13.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг – обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития;

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1200 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – троллейбус, маршрутные такси, проходящие через остановку «Университет культуры». (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20-30 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры, лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	ТERRитория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (У, Г, О, С), ВНД (К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, Г, У), ВНД (С, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (У), ВНД (С, К, Г, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (У), ДЧ-И (К, О), ВНД (С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (У, С, К, О, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Объект признан доступным условно для категорий инвалидов с нарушением умственного развития, доступным частично для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и временно не доступным для категорий инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках и для инвалидов с нарушением зрения.

На территории школы провести ремонт отдельных участков асфальтно - бетонного покрытия и обозначить пути направления к доступному входу в здание, используя доступные для МГН средства информации. Предусмотреть парковочные места для автотранспортных средств инвалидов.

Внутри здания обеспечить размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной, рельефными знаками), с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения, а также обозначить пути эвакуации. Обеспечить непрерывность получения информации, однозначность и своевременность ориентирования на всех путях движения, доступных для МГН.

Разработать и утвердить рациональную систему расположения учебных кабинетов с целью минимизации перемещений и препятствий для МГН. Предусмотреть нормативно оборудованные места в учебных кабинетах и залах для каждой категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение информации на доступном языке.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха необходимо выделить отдельные места в учебных аудиториях и оборудовать их специальными персональными приборами усиления звука. На путях эвакуации разместить световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости с учётом особенностей восприятия данной категории инвалидов, установить световой сигнализатор школьного звонка.

Для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения перед входом в здание необходимо продублировать информирующие таблички о наименовании учреждения на жёлтом фоне рельефными знаками и символами (в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля) и разместить рядом с входной дверью со стороны дверной ручки, обозначить все целевые зоны внутри объекта. Применить тактильно - контрастную маркировку, выполняющую предупредительную функцию перед опасными участками на всех путях движения. Места в классах обеспечить высоким уровнем освещения.

Для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата необходимо оборудовать двусторонние ограждения с поручнями вдоль внешних лестниц и внутри здания вдоль марша лестницы, ведущей в подвальный этаж, уменьшить высоту дверных порогов, устраниТЬ перепады высот пола, заменить скользкое покрытие пола шероховатым.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках необходимо расширить дверные проёмы, перепады высот в виде ступеней обустроить плавными съездами или применять инвентарный пандус (приставной, телескопический), который также можно использовать при входе в мастерскую рисунка и живописи. Для преодоления лестничных маршней внутри здания необходимо наличие мобильного подъёмника (лестницахода). В доступном месте установить наружное вызывное устройство (кнопку вызова) связи с персоналом. Наличие кнопки обозначить знаком - пиктограммой «инвалид» и стилизованным изображением звонка в углу таблички. В должностных инструкциях сотрудников учреждения, требуется закрепить обязанность оказания ситуационной помощи за встречу и сопровождение инвалидов.

В санитарно-гигиеническом помещении необходимо предусмотреть поручни для опоры у раковины и откидные поручни у унитаза, места крепления для костылей и тростей, тревожную сигнализацию.

Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2020 г. в рамках исполнения государственной Программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 гг.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП - И (Г, О, С, У), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) –

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – да;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается, нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru _____
 (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 11 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте 69 на 19 л.

Поэтажные планы -

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:

Проректор по капитальному
строительству и развитию
инфраструктуры ГБОУВО РК «КУКИиТ» Малолетнев К.С.
(должность,Ф.И.О.)



(подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник эксплуатационно-
технического надзора
ГБОУВО РК «КУКИиТ»
(должность,Ф.И.О.)

Шевченко В.Н..



(подпись)

Главный специалист отдела
по вопросам доступности ДТСЗН
(должность,Ф.И.О.)

Кошелева Н.А.



(подпись)

Главный специалист отдела
по вопросам доступности ДТСЗН
(должность,Ф.И.О.)

Киселева Э.В.



(подпись)

Представитель общественной
организации инвалидов:
Председатель ассоциации
инвалидов общественной
организации инвалидов РК
(должность,Ф.И.О.)

Кучмий Д.С.



(подпись)

Управленческое решение согласовано "—" — 20 г. (протокол № —)
 Комиссией (название).

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от 31 мая 2018г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГБОУВО РК «Крымский университет культуры искусств и туризма» (главный корпус), г.Симферополь, ул.Киевская, 39

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1, 2, 3, 4	Имеются два входа на территорию – главный через пропускной пункт и второй для инвалидов - колясочников через автоматически открывающиеся ворота. Отсутствует информация направления движения от пропускного пункта ко второму входу для инвалидов - колясочников. Отсутствует кнопка вызова персонала на втором входе.	K	Обеспечить информацию о направлении движения инвалидов - колясочников к доступному входу на территорию объекта. Установить в доступном месте кнопку вызова персонала на втором входе.	TCP, Орг
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		4, 5, 6, 7	Участок поверхности покрытия пешеходного пути от раздвижных ворот не ровный и имеет разрушения. Отсутствие доступной для МГН информации пути следования к	K	Ремонт асфальтно - бетонного покрытия.	KP, TCP, Орг
						All	Обозначить пути направления к входам в здание, используя	

					входам в здание.		доступные для МГН средства информации.	
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	1,55	Отсутствуют: - двусторонние ограждения с поручнями вдоль марша лестницы; - предупреждающие тактильно - контрастные указатели перед маршем лестницы.	O, C	Оборудовать двухсторонние поручни, округлого сечения. Предусмотреть тактильно-контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края простирации верхней и нижней ступеней марша лестницы.	KP, TCP, Org
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					K, O, Г, C, У	Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение <u>МГН</u> к зданию	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД (К), ДУ (О, С, У, Г)	-	1 - 7	KP, TCP, Org.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

При входе на территорию через раздвижные ворота в доступном месте установить наружное вызывное устройство (кнопку вызова) связи с персоналом. Наличие кнопки обозначить знаком - пиктограммой «инвалид» и стилизованным изображением звонка в углу таблички. Требуется закрепить в должностных обязанностях сотрудников учреждения оказание ситуационной помощи за встречу и сопровождение инвалидов.

На территории объекта организовать место для автотранспортного средства инвалида.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от 31 мая 2018г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в ГБОУВО РК «Крымский университет культуры искусств и туризма» (главный корпус), г.Симферополь, ул.Киевская, 39

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Зна чим о для инв али да (кат егор ия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	8, 9, 55	Отсутствуют: - поручни вдоль двух сторон марша лестницы; -предупреждающие тактильно - контрастные указатели.	O, C	Оборудовать двусторонние поручни, округлого сечения вдоль марша лестницы. Предусмотреть тактильно-контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.	KP, TCP, Org
				55	Лестница не дублируется пандусом (мастерская рисунка и живописи).	K	Оборудовать пандус или использовать инвентарный пандус эпизодического применения (например: приставной пандус).	
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	10, 11	Над пандусом отсутствует козырек на случай ненастной погоды.	K	Установить козырек на случай ненастной погоды.	KP, TCP, Org
2.3	Входные площадки (перед дверьми)	есть	-	8, 55	Отсутствуют предупреждающие тактильно - контрастные полосы при входах.	C	Предусмотреть предупреждающие тактильно-контрастные полосы при входах.	KP, TCP, Org
				55	Входная площадка в мастерскую рисунка	K	Увеличить размеры входной площадки.	

					и живописи имеет размеры - 0,80 x 1,90м.			
2.4	Дверь (входная)	есть		8, 11, 55, 56 55, 56 55	Отдельная входная однопольная дверь в мастерскую рисунка и живописи шириной 0,85м. и дверным порогом 0,07м. Отсутствует кнопка вызова персонала.	O, K K	Входная однопольная дверь должна иметь ширину не менее 0,90м. В проёмах входных дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. Оборудовать кнопку связи с персоналом.	KP, TCP, Org
2.5	Тамбур	есть	12	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-			Обеспечить полную доступность для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, Г, У); ВНД (С, О)	-	8-12, 55, 56	KP, TCP, Org.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Перед входом в здание, для людей с нарушениями зрения, необходимо продублировать на жёлтом фоне информирующие таблички о наименовании учреждения рельефными знаками и символами (в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля) и разместить рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от 31 мая 2018г.

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**ГБОУВО РК «Крымский университет культуры искусств и туризма» (главный корпус),
г.Симферополь, ул.Киевская, 39**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	<u>Коридоры</u> <u>(холл, зона ожидания)</u>	есть			13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 21	Отсутствуют доступная визуальная и тактильная информации. Перепады высот пола в виде отдельных ступеней не обустроены плавными съездами. Некоторые участки пола имеют скользкую поверхность (плитка)	Все О, К Все	Установить информационные таблички. Предусмотреть предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед препятствиями (дверьми, лестничными маршами, перепадами высот) Обустроить съездами имеющиеся перепады высот в виде ступеней.	KP, TCP, Орг

				освещения.			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	22, 23, 24, 25, 26	Отсутствие двухсторонних поручней вдоль некоторых маршей ступеней (фото 26). Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней маршей лестниц. Лестницы не дублируются пандусом или подъемным устройством.	O, C K	Установить двусторонние поручни вдоль маршей ступеней. На приступах краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящ их полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (жёлтого цвета). Требуется приобретение мобильного подъёмника (лестницехода) для преодоления вертикальных препятствий инвалидами- колясочниками.	KP, TCP, Org
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (подъемник)	нет	-	-	-	-	-
3.5	<u>Дверь (входы в холл, учебные кабинеты, актовый зал, подвальное помещение, санитарно-гигиеническое помещение)</u>	есть	12, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,	Рабочие створки некоторых двухстворчатых дверей шириной от 0,64 до 0,80 м., некоторые однопольные двери шириной от 0,74 до 0,85м. Дверные пороги высотой более 0,014м. (от 0,02 до 0,06м.)	K, O, C	Ширина дверных полотен (створок дверей) и открытых проёмов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,90 м. Высота дверных порогов не должна превышать	KP, TCP, Org

			41, 42	<p>Отсутствие информации о назначении помещений, в том числе рельефно - точечным шрифтом.</p> <p>Наличие препятствий в виде двух ступеней при входах в актовый зал и кабинет сценического искусства.</p>		<p>0,014 м. Необходимо обеспечить информативность помещений с указанием назначения помещения.</p> <p>Предусмотреть наличие инвентарного пандуса эпизодического использования.</p>	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 43, 46, 47, 48, 49, 50	Отсутствие размещения доступной для МГН системы визуального оповещения путей эвакуации в экстренных случаях.	K, O, Г, У, С	<p>Организовать доступную для МГН систему визуального размещения путей эвакуации в экстренных случаях.</p> <p>Обеспечить соответствующие требования «Технического регламента безопасности зданий и сооружений» и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психологических возможностей инвалидов всех категорий, и мест предполагаемого нахождения в здании.</p>	KР, TCP, Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне					Удобное и беспрепятственное передвижение МГН внутри здания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (У), ВНД (Г, О, С, К)		9, 12 - 43, 46 - 50	KР, ТСР, Орг

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Путём эвакуации в экстренных случаях для инвалидов-колясочников считать путь от мест получения услуг через адаптированный вход/выход, а для остальных категорий инвалидов через основной вход/выход в здании.

Разработать и утвердить рациональную систему расположения учебных аудиторий с целью минимизации перемещений и препятствий для МГН.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от 31 мая 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**ГБОУВО РК «Крымский университет культуры искусств и туризма» (главный корпус),
г.Симферополь, ул.Киевская, 39**

N п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	52, 58, 59, 62, 63, 64	Отсутствие специальных выделенных мест для инвалидов.	K, O, C, Г	Предусмотреть места для каждой категории инвалидов: – с дефектами слуха выделять первые столы в ряду у окна и в среднем ряду учебных кабинетов; оборудовать их специальными персональными приборами усиления звука; установить световой сигнализатор звонка окончания занятий; – с нарушениями зрения выделять первые столы в ряду у окна и в среднем ряду учебных кабинетов, обеспечить места дополнительным освещением; – для передвигающихся в креслах-колясках в ряду ближайшему к дверному проему оборудовать места (1-2 места) специальными одноместными многоуровневыми столами; – с нарушением опорно-двигательного	TС Р, Орг

							аппарата выделить места на горизонтальных участках пола, непосредственно примыкающим к проходам и в одном уровне с входом.	
4.2	<u>Зальная форма обслуживания (актовый зал (фото № 60, 61), мастерская рисунка и живописи (фото № 55, 56, 57), хореографические и балетные залы (фото № 53, 54), мастерская сценического искусства (фото № 65, камерный зал (фото №39).</u>	есть	53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 65	Отсутствие специальных выделенных мест для инвалидов.	K, O, Г, С	Предусмотреть нормативные места для категорий инвалидов К, С, Г, О. – с дефектами слуха места в залах размещать на расстоянии не более 3м. от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука; допускается применять индукционный контур; установить световой сигнализатор звонка окончания занятий; – с нарушениями зрения обеспечить места дополнительным освещением; – для передвигающихся в креслах-колясках выделить места в ближайшем ряду у дверного проема (можно оборудовать места специальными съемными креслами); – с нарушением опорно-двигательного аппарата предусмотреть места на горизонтальных участках пола, непосредственно примыкающим к проходам и в одном уровне с входом.	ТС Р, Орг	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	Обеспечение полноценного восприятия учебной информации.	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого посещения объекта	ВНД (Г, С) ДУ (У), ДЧ-И (К, О)		52 - 65	TCP, Орг

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Предусмотреть для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

В актовом зале выделить специальную зону, обеспечивающую полноценное восприятие учебных программ, установить дистанционные кнопки вызова у мест инвалидов, внести в должностные инструкции сотрудников обязанности по оказанию ситуационной помощи инвалидам.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от 31 мая 2018г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**ГБОУВО РК «Крымский университет культуры искусств и туризма» (главный корпус),
г.Симферополь, ул.Киевская, 39**

N п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		66, 67, 68, 69,	Отсутствие: - мест крепления для костылей и тростей, - поручней для опоры у раковины и унитаза, - тревожной кнопки. Отсутствие информации о назначении помещения.	O, C, K Все	Установить: – места крепления для костылей и тростей; – откидные поручни у унитаза и поручни для опоры у раковины; - тревожную кнопку, обеспечивающую связь с помещением постоянного дежурного персонала. Установить информирующую табличку о помещении с дублированием рельефными знаками.	KP, TCP, Орг.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Адаптировать санитарно-гигиеническое помещение для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)	-	66 - 69	КР, TCP, Орг.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2 от 31 мая 2018г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте ГБОУВО РК «Крымский университет культуры искусств и туризма» (главный корпус), г.Симферополь, ул.Киевская, 39

N п/ п	Наименование . функционально -планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	9, 10, 43- 46, 51	Отсутствие доступной для МГН визуальной информации	K, O, Г, У, С		
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-			
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие тактильных средств информации	C		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	K, O, Г, С, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционал ьной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N foto	
Система информации на объекте	ВНД (У, Г, К, О, С)		9, 10, 43 - 46, 51	Орг., TCP, ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Комментарий к заключению: организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта, обеспечив требования своевременного ориентирования и однозначного опознавания мест посещения, обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зонам целевого назначения и эвакуационным выходам.



фото 1

фото 2



фото 2



фото 3



Фото 4



фото 5



Фото 6



фото 7



фото 8



фото 9



фото 10



Фото 11