

**ГБОУВО РК «Крымский университет
культуры, искусств и туризма»
(здание «Дворянского собрания»)**

г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, 15/10

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

2023

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГБОУ ВО РК

«Крымский университет культуры,
искусств и туризма»

В. А. Горенкин



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (здание «Дворянского собрания»)
- 1.2. Адрес объекта 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, 15/10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадью 815,8 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,1161 га
- 1.4. Год постройки здания 1855 г., последнего капитального ремонта – 2020 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.12.2027, капитального – 30.12.2030
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295005, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг высшее образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 100 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 1,3,6,7,12а,22,30,50,55,70,78,89,96,98,99 маршрутные такси: № 2,10,15,25,41,48,51,52,54,57,69,83,85,86,91,94 троллейбусы: № 4,5,7,9,10,15 остановка «Площадь Ленина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы, троллейбусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 420 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – тактильная

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О,К), ДЧ-И (Г,У,С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О,К), ДЧ-И (У,Г), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,У,Г), ДУ-И (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,С,О,К), ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ (К,С,О,У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У,Г), ДЧ-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ (К,С,У,О,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан условно доступным для категорий инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), зрения (С), умственного развития (У) и для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К) и временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха (Г).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 6 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

В должностной инструкции сторожа отдела режима и безопасного функционирования Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Крымский университет культуры, искусств и туризма», закреплено в обязанностях сопровождение и оказание помощи инвалидам на объекте.

ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» расположено в двухэтажном здании с двумя входами, а именно, главный и вход с внутреннего двора, обустроенный, для инвалидов – колясочников, пандусом. По продольным краям марша пандуса рекомендуется установить бортики высотой не менее 0,05 м. У главного входа в здание установлен информационный стенд, выполненный, в том числе, рельефно - плоским шрифтом, дублирующийся шрифтом Брайля, с указанием наименования объекта, доступный для инвалидов по зрению. На стенде расположена кнопка вызова сотрудника персонала учреждения. Наружное вызывное устройство передает сигнал вызова дежурному охраннику, который сопровождает инвалидов к доступному входу, а также оказывает им помощь на объекте. Ширина рабочих створок входных дверей менее 0,9 м. На входных дверях рекомендуется установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с, а также расширить дверные проемы до 0,9 м.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На каждом этаже имеются световые табло эвакуационных путей «Выход» и планы эвакуации. Пути эвакуации на объекте обозначены специальными указателями и символами.

Для инвалидов с нарушениями зрения, перед внешними лестничными маршами рекомендуется обустроить тактильно – контрастные наземные указатели. Внутри здания, возле учебной аудитории, выделенной для инвалидов, установлена информационная тактильная табличка с указанием назначения помещения. В коридоре, рядом с вышеуказанной аудиторией, находится план расположения помещений на первом этаже, выполненный, в том числе, рельефно - плоским шрифтом, дублирующийся шрифтом Брайля. Для обеспечения доступности пути движения внутри здания рекомендуется нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользких полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. У входов в санитарно – гигиенические помещения рекомендуется разместить информирующие тактильные таблички с указанием назначения помещения, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

Для инвалидов с нарушением умственного развития в здании размещена понятная для усвоения информация.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха в целевых зонах рекомендуется рассмотреть возможность о выделении мест, оборудованных приборами усиления звука («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу.

Для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется на лестничном марше со стороны ул. Горького установить двухсторонние и центральные ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз. Также, рекомендуется в дверных проемах демонтировать либо выровнять в уровень с полом пороги.

Помещение выделенной аудитории для инвалидов имеет габариты, которые предусматривают свободную зону диаметром 1,4 м для разворота и перемещения инвалидов на креслах – колясках. Здание рекомендуется оборудовать пассажирским лифтом, доступным для маломобильных групп населения, при капитальном ремонте и реконструкции в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) допускается применять подъемные платформы вертикального перемещения, при затесненных условиях – платформы подъемные наклонного перемещения.

В здании имеется доступное санитарно – гигиеническое помещение для инвалидов. Рекомендуется оборудовать его системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

В помещениях доступных душевых рекомендуется предусмотреть не менее одной кабины, оборудованной для инвалидов на креслах-колясках, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения рекомендуется предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу. Доступная душевая кабина для маломобильных групп населения должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Устройство вызова помощи душевых для маломобильных групп населения рекомендуется размещать под потолком и оснащать шнуром вызова красного цвета с двумя захватами красного цвета диаметром не менее 0,05 м, расположенными на высотах 0,8 м и 0,1 м над уровнем пола. В доступных кабинах (душевых, ванных) у раковин для инвалидов в общих умывальных и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации

ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

До проведения мероприятий по адаптации в учреждении приняты меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, а именно на первом этаже выделена аудитория для инвалидов, с целью оказания высших образовательных услуг.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП (Г,О,У), ДУ (К,С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов - имеется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И.
www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "26" января 2023 г.
2. Акта обследования объекта от "26" января 2023 г.
3. Решение Комиссии ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» № 14 от 26.01.2023 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (здание «Дворянского собрания»)
- 1.2. Адрес объекта 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, 15/10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадью 815,8 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,1161 га
- 1.4. Год постройки здания 1855 г., последнего капитального ремонта – 2020 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.12.2027, капитального – 30.12.2030
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295005, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг высшее образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 100 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 1,3,6,7,12а,22,30,50,55,70,78,89,96,98,99 маршрутное такси: № 2,10,15,25,41,48,51,52,54,57,69,83,85,86,91,94 троллейбусы: № 4,5,7,9,10,15 остановка «Площадь Ленина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы, троллейбусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 420 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – тактильная

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано Шевченко Шевченко Василий Николаевич, начальник эксплуатационно – технического отдела Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма», тел. +7 (978) 730-12-47

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГБОУ ВО РК

Крымский университет культуры,
искусств и туризма

В. А. Горенкин

26 января 2023



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
(здание «Дворянского собрания»)

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (здание «Дворянского собрания»)
- 1.2. Адрес объекта 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, 15/10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадью 815,8 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,1161 га
- 1.4. Год постройки здания 1855 г., последнего капитального ремонта – 2020 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.12.2027, капитального – 30.12.2030
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295005, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: высшее образование

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы: № 1,3,6,7,12а,22,30,50,55,70,78,89,96,98,99 маршрутное такси: № 2,10,15, 25,41,48,51,52,54,57,69,83,85,86,91,94 троллейбусы: № 4,5,7,9,10,15 остановка «Площадь Ленина»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы, троллейбусы)
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 420 м
 3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту - 5 мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да
 3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые
 3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – тактильная
 3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О,К), ДЧ-И (Г,У,С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О,К), ДЧ-И (У,Г), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,У,Г), ДУ-И (К), ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,С,О,К), ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ (К,С,О,У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У,Г), ДЧ-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ (К,С,У,О,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан условно доступным для категорий инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), зрения (С), умственного развития (У) и для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К) и временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха (Г).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 6 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

В должностной инструкции сторожа отдела режима и безопасного функционирования Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Крымский университет культуры, искусств и туризма», закреплено в обязанностях сопровождение и оказание помощи инвалидам на объекте.

ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» расположено в двухэтажном здании с двумя входами, а именно, главный и вход с внутреннего двора, обустроенный, для инвалидов – колясочников, пандусом. По продольным краям марша пандуса рекомендуется установить бортики высотой не менее 0,05 м. У главного входа в здание установлен информационный стенд, выполненный, в том числе, рельефно - плоским шрифтом, дублирующийся шрифтом Брайля, с указанием наименования объекта, доступный для инвалидов по зрению. На стенде расположена кнопка вызова сотрудника персонала учреждения. Наружное вызывное устройство передает сигнал вызова дежурному охраннику, который сопровождает инвалидов к доступному входу, а также оказывает им помощь на объекте. Ширина рабочих створок входных дверей менее 0,9 м. На входных дверях рекомендуется установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с, а также расширить дверные проемы до 0,9 м.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На каждом этаже имеются световые табло эвакуационных путей «Выход» и планы эвакуации. Пути эвакуации на объекте обозначены специальными указателями и символами.

Для инвалидов с нарушениями зрения, перед внешними лестничными маршами рекомендуется обустроить тактильно – контрастные наземные указатели. Внутри здания, возле учебной аудитории, выделенной для инвалидов, установлена информационная тактильная табличка с указанием назначения помещения. В коридоре, рядом с вышеуказанной аудиторией, находится план расположения помещений на первом этаже, выполненный, в том числе, рельефно - плоским шрифтом, дублирующийся шрифтом Брайля. Для обеспечения доступности пути движения внутри здания рекомендуется нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. У входов в санитарно – гигиенические помещения рекомендуется разместить информирующие тактильные таблички с указанием назначения помещения, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

Для инвалидов с нарушением умственного развития в здании размещена понятная для усвоения информация.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха в целевых зонах рекомендуется рассмотреть возможность о выделении мест, оборудованных приборами усиления звука («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу.

Для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется на лестничном марше со стороны ул. Горького установить двухсторонние и центральные ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. Перед нижним и верхним маршами внешней

лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз. Также, рекомендуется в дверных проемах демонтировать либо выровнять в уровень с полом пороги.

Помещение выделенной аудитории для инвалидов имеет габариты, которые предусматривают свободную зону диаметром 1,4 м для разворота и перемещения инвалидов на креслах – колясках. Здание рекомендуется оборудовать пассажирским лифтом, доступным для маломобильных групп населения, при капитальном ремонте и реконструкции в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) допускается применять подъемные платформы вертикального перемещения, при затесненных условиях – платформы подъемные наклонного перемещения.

В здании имеется доступное санитарно – гигиеническое помещение для инвалидов. Рекомендуется оборудовать его системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

В помещениях доступных душевых рекомендуется предусмотреть не менее одной кабины, оборудованной для инвалидов на креслах-колясках, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения рекомендуется предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу. Доступная душевая кабина для маломобильных групп населения должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Устройство вызова помощи душевых для маломобильных групп населения рекомендуется размещать под потолком и оснащать шнуром вызова красного цвета с двумя захватами красного цвета диаметром не менее 0,05 м, расположенными на высотах 0,8 м и 0,1 м над уровнем пола. В доступных кабинах (душевых, ванных) у раковин для инвалидов в общих умывальных и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

До проведения мероприятий по адаптации в учреждении приняты меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, а именно на первом этаже выделена аудитория для инвалидов, с целью оказания высших образовательных услуг.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п\п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП (Г,О,У), ДУ (К,С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации - требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - имеется;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 3 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 3 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте
здания ГБОУВО РК «Крымский университет
культуры, искусств и туризма»

на __ 6 __ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ
здания ГБОУВО РК «Крымский университет
культуры, искусств и туризма»

на __ - __ л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
фотофиксации

на __ - __ л.

Руководитель рабочей группы:

Проректор по развитию инфраструктуры
и безопасности ГБОУВО РК «Крымский университет
культуры, искусств и туризма»

(должность)




К.С. Малолетнев

(ФИО)

Члены рабочей группы:

Помощник ректора по административной
работе ГБОУВО РК «Крымский университет
культуры, искусств и туризма»

(должность)




Е.И. Янокопуло

(ФИО)

Начальник эксплуатационно – технического
отдела ГБОУВО РК «Крымский университет
культуры, искусств и туризма»

(должность)



В.Н. Шевченко

(ФИО)

Главный специалист отдела по вопросам
доступности департамента труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя

(должность)




И.П. Иванюра

(ФИО)

Председатель Ассоциации инвалидов
и общественных организаций
инвалидов Республики Крым

(должность)



Д.С. Кучмий

(ФИО)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 _____ г. (протокол № _____)
Комиссией (название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
(здание «Дворянского собрания»)
г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, 15/10

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		4				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		45, 47				
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-		-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории объекта	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (О,К), ДЧ-И (Г,У,С)		4,45, 47	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

І Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»

(здание «Дворянского собрания»)

г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, 15/10

[illegible]

							проступи ступеней и принимают 0,9 м При расчетной ширине прохожей части внешней лестницы 4 м и более следует предусматривать центральные двусторонние поручни	
2.2	Пандус (наружный)	есть		46				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1, 45				
2.4	Дверь (входная)	есть		5, 6, 44, 45	- в дверных проемах пороги высотой более 0,014 м; - ширина одной створки входных дверей менее 0,9 м	К,О К	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола; - при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м	КР КР
2.5	Тамбур	есть		6, 44				
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ-И (О,К), ВНД (С), ДЧ-И (У,Г)		1,5,6, 45,46	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
(здание «Дворянского собрания»)
г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, 15/10

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане (по этажам)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		9-11, 23, 24, 42				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		25-27	- на проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные противоскользящие полосы	С	- на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	ТР, ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-					
3.4	Лифт	нет						

	пассажирский (или подъёмник)							
3.5	Дверь (дверной проем)	есть		7, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 28, 30- 33, 35, 36, 39, 40	- в дверных проемах имеются пороги более 0,014 м; - ширина одной створки дверных полотен менее 0,9 м	К,О,С К	- дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола; - при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м	ТР, ТСР КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		8, 10, 23- 28, 30, 42- 44	- на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц отсутствуют контрастные или контрастные фотолюминесцентны е полосы; - в дверных проемах имеются пороги более 0,014 м	С К,О,С	- на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцент ные полосы; - дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола	КР ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Организовать удобное и беспрепятственно е передвижение внутри здания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно -функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,У,Г), ДУ-И (К), ВНД (С)		7-12,14, 16,17,19, 21,23-28, 30-33,35, 36,39,40 42-44	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
(здание «Дворянского собрания»)
г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, 15/10

N п/ п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане (по этаж ном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания - учебные аудитории; - кабинет дополнительного профессиональног о образования	есть		29, 34, 41	- отсутствует специализирован ное оборудование для слабослышащих	Г	- наличие портативного индивидуального прибора усиления звука	ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания: - балетный зал; - балльный зал	есть		18, 37, 38	- отсутствует специализирован ное оборудование для слабослышащих	Г	- наличие портативного индивидуального прибора усиления звука	ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания: - гардероб	есть		10				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить полноценное использование помещений по назначению	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		N на плане	N фото	

Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (У,О,С,К), ВНД (Г)		10,18,29, 34,37,38, 41	обследования ОСИ ТСР
-----------------------------	----------------------------	--	------------------------------	-------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
(здание «Дворянского собрания»)
г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, 15/10

N п/п	Наименование функциональн о - планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		12, 13	- отсутствует система тревожной сигнализации	Все	- доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	ТР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	14, 15	- отсутствует доступная душевая кабина для инвалидов;	Все	- в помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле- коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла- коляски. Для инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескольким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом	КР

						непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для маломобильных групп населения должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м; - у дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и др.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно – графическим и рельефно – точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери;	ТСР
				- отсутствует информационная табличка о назначении помещения;	С		
				- отсутствует устройство вызова;	Все	- устройство вызова помощи душевых для маломобильных групп населения следует размещать под потолком и оснащать шнуром вызова красного цвета с двумя захватами красного цвета диаметром не менее 0,05 м,	ТР, ТСР

					- отсутствует устройство информирующего индикатора замка	Все	расположенными на высотах 0,8 м и 0,1 м над уровнем пола, и оборудовать светозвуковым сигнализатором, устанавливаемым снаружи над входом в помещение; - в дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно»	ТР, ТСП
5.3	Бытовая комната (раздевалки)	есть		19-22				
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить полноценное использование помещений по назначению	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения:	ДЧ (К,О,У,С,Г)		12-15	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»

(здание «Дворянского собрания»)

г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, 15/10

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид ы рабо т
6.1	Визуальные средства	есть	-	3, 12, 16, 19, 23- 26, 28, 30, 32, 39, 42- 44				
6.2	Акустические средства	есть	-					
6.3	Тактильные средства	есть	-	3, 39, 43	- частичное размещение	С	информирующие тактильные таблички (в том числе, тактильно- звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно- линейного шрифта, а также рельефно- точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного	ТР, ТСР

						проема: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; - перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных; - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе, в универсальных и доступных кабинках	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Все	Частично обеспечены требования своевременного ориентирования и однозначного опознания объекта и мест посещения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП (К,О,У,Г), ДЧ-И (С)		3,12, 16,19, 23-26, 28,30, 32,39, 42-44	Текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: -



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5




Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9




Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19




Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Φοτο 28



Φοτο 29



Φοτο 30



Φοτο 31



Φοτο 32



Φοτο 33



Φοτο 34



Φοτο 35



Φοτο 36



Фото 37



Фото 38



Фото 39



Фото 40



Фото 41



Фото 42




Фото 43



Фото 44



Фото 45



Фото 46



Фото 47