

**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Театральный колледж»**

**г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, д.10/15
(литера «А», «А-1»)**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

2025

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГБОУ ВО РК «Университет культуры,
искусств и туризма»

В.А. Горенкин

10 сентября 2025 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Театральный колледж»
- 1.2. Адрес объекта 295000, Российская Федерация, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, д.10/15 (литера «А», «А-1»)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть отдельно стоящего здания 4 (четыре) этажа, площадью – 866, 7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – нет
- 1.4. Год постройки здания 1911 г., последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.05.2026, капитального – 30.06.2038 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Российская Федерация, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295005, Российская Федерация, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 100 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы: № 1, 3, 6, 7, 12а, 22, 30, 50, 55, 70, 78, 96, 98, 99, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, маршрутки № 2, 10, 15, Ю 25, 41, 48, 51, 52, 54, 57, 69, 83, 85, 86, 91, 94, остановка «Площадь Ленина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 420 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – тактильная

3.2.6 перепады высоты на пути: -

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание:	ВНД (К, О, У, Г, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, У, Г, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, У, Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, У, Г, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, У, Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным доступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г) и зрения (С), для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата (О), для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках (К) и для инвалидов с нарушениями умственного развития.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 6 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации

от 20.11.2015 № 2834, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказание работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Театральный колледж Государственного бюджетного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» расположен в разных частях здания Государственного автономного учреждения культуры «Крымский академический драматический русский театр им. М. Горького» и имеет два входа, а именно: со стороны улиц Горького и Героев Аджимушкай. Однако, чтобы попасть во вторую часть колледжа, необходимо использовать вход, расположенный со стороны улицы Героев Аджимушкай, так как пройти из первой части колледжа через вход по улице Пушкина не возможно.

Вход в здание со стороны улицы Горького расположен в один уровень с пешеходной зоной. При входе имеется табличка о наименовании учреждения, которая является не доступной для инвалидов с нарушениями зрения. Ширина створок входных двухстворчатых дверей по 0,71 м, имеется порог 0,05 м. Двери оборудованы доводчиком. Рекомендуются для инвалидов с нарушениями зрения перед входной дверью в здание расположить локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения – дверь в здание или сооружение» на расстоянии ширины открывающегося полотна двери в закрытом состоянии, глубиной от 0,5 м до 0,6 м, шириной, равной ширине дверного проема, а также установить информационную табличку о наименовании объекта и часах работы, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля, рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. В дверном проеме рекомендуется демонтировать порог. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,90 м.

Также, рекомендуется разместить кнопку-вызова сотрудника персонала с соответствующим сервисным знаком рядом с дверью на стене со стороны дверной ручки на высоте 0,85 м от уровня земли (по центру кнопки) под сервисным знаком обозначения кнопки вызова.

Перед входом в здание, расположенным по улице Героев Аджимушкай, имеется перепад высоты (с понижением вниз) в виде двух ступеней, который не обустроен пандусным съездом. Входная дверь оборудована доводчиком, имеется порог 0,02 м. Для инвалидов с нарушением зрения перед перепадом высоты отсутствуют наземные предупреждающие указатели, а на прозрачных полотнах входных дверей - яркая контрастная маркировка.

При обустройстве вышеуказанного перепада высоты для инвалидов-колясочников, входная группа останется недоступной, поскольку расширить входную площадку для разворота инвалидной коляски не представляется возможным. Рекомендуется установить кнопку-вызова сотрудника персонала для вышеуказанной категории инвалидов на стойку для пиктограммы и кнопки вызова на высоте 0,85 м от уровня земли (по центру кнопки) под сервисным знаком обозначения кнопки вызова, и разместить ее, в доступном месте перед перепадом высоты.

Вместе с тем, рекомендуется для инвалидов с нарушениями зрения перед перепадом высоты обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,30 м от перепада высоты, глубиной от 0,5 м до 0,6 м, шириной, равной ширине перепада. Информационную табличку о наименовании объекта и часах работы, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля, для вышеуказанной категории инвалидов рекомендуется установить рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. На прозрачные полотна входных дверей с двух сторон рекомендуется нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Учесть, что маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случае, если нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола. В дверном проеме рекомендуется демонтировать порог.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационного пути «Выход» и планы эвакуаций. Пути эвакуации обозначены специальными символами и указателями.

Внутри здания визуальные средства информирования (таблички о наименовании помещений) размещены не в полном объеме и являются недоступными для инвалидов с нарушениями зрения. Часть информации имеет ненормативные размеры знаков, позволяющие частично идентифицировать места получения услуг. Рекомендуется таблички о наименовании помещений разместить в полном объеме, обеспечивающие возможность самостоятельного получения сведений о назначении функциональных помещений. Визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола.

Аудитории, расположенные в части здания, вход, в которые осуществляется со стороны улицы Героев Аджимушкая, располагаются в смежных кабинетах. Ширина проходов в некоторых аудиториях с мебелью менее 1,2 м, в том числе, зона для самостоятельного разворота кресла-коляски менее 1,4 м. Внутри здания имеются пороги и перепады высот пола от 0,02 м до 0,11 м. Более того, в части здания, вход в который осуществляется со стороны улицы Пушкина имеются лестничные марши, а именно в аудитории и лестничный марш, ведущий к кабинету директора, вдоль которых отсутствуют ограждения с поручнями. Также, вдоль лестничных маршей поручни с ограждениями установлены на высоте 0,82 м, 1,05 м без завершающих горизонтальных частей. Более того, поручни разделены (вход № 2 по улице Героев Аджимушкая).

Рекомендуется для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата устранить пороги и перепады высот пола. Перепады высот пола в виде двух ступеней при входах в смежные аудитории рекомендуется обустроить в уровень с полом или плавным понижением. Лестничные марши, внутри здания рекомендуется обустроить ограждениями с поручнями на высоте 0,90 м с завершающими частями, которые должны быть длиннее марша лестниц на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц допускается изменять по месту в пределах $\pm (-) 0,03$ м. В пределах одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными.

Ученические места для обучающихся инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресле - коляске - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Места для обучающихся инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал.

Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется перед входами во внутренние помещения разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующиеся шрифтом Брайля рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проёмов. На проступях краевых ступеней лестничных маршей внутри здания необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08 - 0,1 м, контрастных с поверхностью ступени, как правило, жёлтого цвета. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. На прозрачные полотна дверей с двух сторон внутри здания для вышеуказанной категории инвалидов рекомендуется нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3-1,4 м. Учесть, что маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случае, если нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола.

Для инвалидов с нарушениями умственного развития рекомендуется в здании разместить понятную для усвоения информацию, обеспечивающую возможность самостоятельного получения сведений о назначении функциональных помещений.

Для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется предусмотреть систему обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства) либо организовать услугу по сурдопереводу.

В залах, где проходят массовые мероприятия, рекомендуется предусмотреть установку стационарной индукционной системы.

Часть здания, вход в которую расположен со стороны улицы Героев Аджимушкая, обустроена лифтом, который имеет габариты, в том числе ширину дверного проема менее 0,80 м, и является не доступным для инвалидов колясочников. Более того, при подъеме на лифте на путях движения к театральному колледжу имеются лестничные марши.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках в вышеуказанном учреждении технические решения не возможны. Рекомендуется организация альтернативной формы обслуживания.

На объекте отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. В санитарно – гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов, а именно, сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. с знаком обозначения кнопки вызова экстренной помощи, который размещается над кнопкой вызова экстренной помощи, устанавливаемой в туалетах с тактильной надписью по системе Брайля: «ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ. ПОД ЗНАКОМ». Вызывное устройство в кабине размещается на высоте от 0,6 до 0,8 м в зоне унитаза. Кнопка вызова дополняется шнурком красного цвета с рамкой (треугольной или круглой формы диаметром не менее 50 мм), находящейся вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м, которая позволит при падении надежно захватить шнур человеку с нарушенной функцией верхних конечностей. Допустимо выполнять вместо шнура дублирующую кнопку на высоте не более 0,4 м.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 "Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно,

		на дому и пр.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г,О,У) ДЧ-И (С, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И.

www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "08" сентября 2025 г.
2. Акта обследования объекта от "08" сентября 2025 г.
3. Приказ ГБОУ ВО РК «Университет культуры, искусств и туризма» № 194 от "05" сентября 2025 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Театральный колледж»
- 1.2. Адрес объекта 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, д.10/15 (литера «А», «А-1»)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 (четыре) этажа – 866, 7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – нет
- 1.4. Год постройки здания 1911 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.05.2026, капитального – 30.06.2038
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295005, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 100 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 1, 3, 6, 7, 12а, 22, 30, 50, 55, 70, 78, 96, 98, 99, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, маршрутки № 2, 10, 15, Ю 25, 41, 48, 51, 52, 54, 57, 69, 83, 85, 86, 91, 94, остановка «Площадь Ленина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта – 420 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – тактильная

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет – нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение


4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется

8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), индивидуальное решение с ТСР
---	--------------------	--

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано  Малолетнев Константин Сергеевич, +7(978) 676-21-74, проректор по развитию инфраструктуры и безопасности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГБОУ ВО РК «Университет культуры,
искусств и туризма»

В.А. Горенкин

«08» сентября 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Театральный колледж»

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Театральный колледж»
- 1.2. Адрес объекта 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, д.10/15 (литера «А», «А-1»)
- 1.3. - отдельно стоящее здание 4 (четыре) этажа – 866, 7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – нет
- 1.4. Год постройки здания 1911г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.06.2026, капитального – 30.06.2038
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 2950017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: образовательные

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы: № 1, 3, 6, 7, 12а, 22, 30, 50, 55, 70, 78, 96, 98, 99, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, маршрутки № 2, 10, 15, Ю 25, 41, 48, 51, 52, 54, 57, 69, 83, 85, 86, 91, 94, остановка «Площадь Ленина»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 420 м
 - 3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 5 мин.
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да
 - 3.2.4 перекрёстки: да (нерегулируемые)

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – тактильная

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание:	ВНД (К,О,У, Г,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,У, Г,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,О,У, Г,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,У, Г,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,У, Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным доступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г) и зрения (С), для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К) и для инвалидов с нарушениями умственного развития.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 6 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённого приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказание работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Театральный колледж Государственного бюджетного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» расположен в разных частях здания Государственного автономного учреждения культуры «Крымский академический драматический русский театр им. М. Горького» и имеет два входа, а именно: со стороны улиц Горького и Героев Аджимушка. Однако, чтобы попасть во вторую часть колледжа, необходимо

использовать вход, расположенный со стороны улицы Героев Аджимушкая, так как пройти из первой части колледжа через вход по улице Пушкина не возможно.

Вход в здание со стороны улицы Горького расположен в один уровень с пешеходной зоной. При входе имеется табличка о наименовании учреждения, которая является не доступной для инвалидов с нарушениями зрения. Ширина створок входных двухстворчатых дверей по 0,71 м, имеется порог 0,05 м. Двери оборудованы доводчиком. Рекомендуется для инвалидов с нарушениями зрения перед входной дверью в здание расположить локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения – дверь в здание или сооружение» на расстоянии ширины открывающегося полотна двери в закрытом состоянии, глубиной от 0,5 м до 0,6 м, шириной, равной ширине дверного проема, а также установить информационную табличку о наименовании объекта и часах работы, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля, рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. В дверном проеме рекомендуется демонтировать порог. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,90 м.

Также, рекомендуется разместить кнопку-вызова сотрудника персонала с соответствующим сервисным знаком рядом с дверью на стене со стороны дверной ручки на высоте 0,85 м от уровня земли (по центру кнопки) под сервисным знаком обозначения кнопки вызова.

Перед входом в здание, расположенным по улице Героев Аджимушкая, имеется перепад высоты (с понижением вниз) в виде двух ступеней, который не обустроен пандусным съездом. Входная дверь оборудована доводчиком, имеется порог 0,02 м. Для инвалидов с нарушением зрения перед перепадом высоты отсутствуют наземные предупреждающие указатели, а на прозрачных полотнах входных дверей - яркая контрастная маркировка.

При обустройстве вышеуказанного перепада высоты для инвалидов-колясочников, входная группа останется недоступной, поскольку расширить входную площадку для разворота инвалидной коляски не представляется возможным. Рекомендуется установить кнопку-вызова сотрудника персонала для вышеуказанной категории инвалидов на стойку для пиктограммы и кнопки вызова на высоте 0,85 м от уровня земли (по центру кнопки) под сервисным знаком обозначения кнопки вызова, и разместить ее, в доступном месте перед перепадом высоты.

Вместе с тем, рекомендуется для инвалидов с нарушениями зрения перед перепадом высоты обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,30 м от перепада высоты, глубиной от 0,5 м до 0,6 м, шириной, равной ширине перепада. Информационную табличку о наименовании объекта и часах работы, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля, для вышеуказанной категории инвалидов рекомендуется установить рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. На прозрачные полотна входных дверей с двух сторон рекомендуется нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Учесть, что маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случае, если нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола. В дверном проеме рекомендуется демонтировать порог.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационного пути «Выход» и планы эвакуаций. Пути эвакуации обозначены специальными символами и указателями.

Внутри здания визуальные средства информирования (таблички о наименовании помещений) размещены не в полном объеме и являются недоступными для инвалидов с нарушениями зрения. Часть информации имеет ненормативные размеры знаков, позволяющие частично идентифицировать места получения услуг. Рекомендуется таблички о наименовании помещений разместить в полном объеме, обеспечивающие возможность самостоятельного получения сведений о назначении функциональных помещений. Визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола.

Аудитории, расположенные в части здания, вход, в которые осуществляется со стороны улицы Героев Аджимушкая, располагаются в смежных кабинетах. Ширина проходов в некоторых

аудиториях с мебелью менее 1,2 м, в том числе, зона для самостоятельного разворота кресла-коляски менее 1,4 м. Внутри здания имеются пороги и перепады высот пола от 0,02 м до 0,11 м. Более того, в части здания, вход в который осуществляется со стороны улицы Пушкина имеются лестничные марши, а именно в аудитории и лестничный марш, ведущий к кабинету директора, вдоль которых отсутствуют ограждения с поручнями. Также, вдоль лестничных маршей поручни с ограждениями установлены на высоте 0,82 м, 1,05 м без завершающих горизонтальных частей. Более того, поручни разделены (вход № 2 по улице Героев Аджимушкая).

Рекомендуется для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата устранить пороги и перепады высот пола. Перепады высот пола в виде двух ступеней при входах в смежные аудитории рекомендуется обустроить в уровень с полом или плавным понижением. Лестничные марши, внутри здания рекомендуется обустроить ограждениями с поручнями на высоте 0,90 м с завершающими частями, которые должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц допускается изменять по месту в пределах $+ (-) 0,03$ м. В пределах одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными.

Ученические места для обучающихся инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресле - коляске - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Места для обучающихся инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал.

Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется перед входами во внутренние помещения разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующиеся шрифтом Брайля рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проёмов. На проступях краевых ступеней лестничных маршей внутри здания необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08 - 0,1 м, контрастных с поверхностью ступени, как правило, жёлтого цвета. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. На прозрачные полотна дверей с двух сторон внутри здания для вышеуказанной категории инвалидов рекомендуется нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 -1,0 м и 1,3-1,4 м. Учесть, что маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случае, если нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола.

Для инвалидов с нарушениями умственного развития рекомендуется в здании разместить понятную для усвоения информацию, обеспечивающую возможность самостоятельного получения сведений о назначении функциональных помещений.

Для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется предусмотреть систему обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства) либо организовать услугу по сурдопереводу. В залах, где проходят массовые мероприятия, рекомендуется предусмотреть установку стационарной индукционной системы.

Часть здания, вход в которую расположен со стороны улицы Героев Аджимушкая, обустроена лифтом, который имеет габариты, в том числе ширину дверного проема менее 0,80 м, и является не доступным для инвалидов колясочников. Более того, при подъеме на лифте на путях движения к театральному колледжу имеются лестничные марши.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках в вышеуказанном учреждении технические решения не возможны. Рекомендуется организация альтернативной формы обслуживания.

На объекте отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. В санитарно – гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов, а именно, сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. с знаком обозначения кнопки вызова экстренной помощи, который размещается над кнопкой вызова экстренной помощи, устанавливаемой в туалетах с тактильной надписью по системе Брайля: «ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ. ПОД ЗНАКОМ». Вызывное устройство в кабине размещается на высоте от 0,6 до 0,8 м в зоне унитаза. Кнопка вызова дополняется шнурком красного цвета с рамкой (треугольной или круглой формы диаметром не менее 50 мм), находящейся вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м, которая позволит при падении надежно захватить шнур человеку с нарушенной функцией верхних конечностей. Допустимо выполнять вместо шнура дублирующую кнопку на высоте не более 0,4 м.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 "Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), индивидуальное решение с ТСР ·
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно,

		на дому и пр.), индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г,О,У) ДЧ-И (С, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации - требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>7</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>5</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>8</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте 47 фото на 14 л.


Поэтажные планы, паспорт _____, на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:

Проректор по развитию инфраструктуры и безопасности
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»

(должность)



(подпись)

К.С. Малолетнев
(ФИО)

Секретарь комиссии:

Помощник ректора по административной работе
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»

(должность)



(подпись)

Е.И. Янокопуло
(ФИО)

Члены комиссии:

Начальник эксплуатационно-технического отдела
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»


(должность)


(подпись)

И.В. Газизов
(ФИО)

Заместитель начальника отдела
по вопросам доступности
департаamenta труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя


(должность)


(подпись)

И.И. Цвиркун
(ФИО)

Председатель Крымского регионального
отделения Общероссийской общественной
организаций инвалидов «Всероссийское
общество глухих»

(должность)


(подпись)

Е.В. Афонин
(ФИО)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)
Комиссией (название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБПОУ РК «Театральный колледж».

г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, д.10/15 (литера «А», «А-1»)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию:	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-		-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	-		-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБПОУ РК «Театральный колледж».
г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, д.10/15 (литера «А», «А-1»)

N п/п	Наименование функциональн о - планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на пла не (по эта ж но м)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная):	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный):	нет		-		-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью): - вход № 1	есть		2	Отсутствуют: - предупреждающ ие наземные указатели перед входной дверью; - табличка о наименовании учреждения для инвалидов с нарушениями зрения	К,С,У,Г, О	Рекомендуется для инвалидов с нарушениями зрения перед входной дверью в приемное отделение расположить локальный предупреждающ ий указатель «Внимание, по ходу движения – дверь в здание или сооружение» на расстоянии ширины открывающегося полотна двери в закрытом состоянии, глубиной от 0,5 м до 0,6 м, шириной, равной ширине дверного проема. На стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м предусмотреть	Капита льный ремонт реконс трукци я, органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания (диста нционн о, на дому и пр.)

	- вход № 2 (по улице Героев Аджимушская)			28, 29	Отсутствует табличка о наименовании и графике работы учреждения.		информационну ю табличку о наименовании и графике работы учреждения, в том числе, рельефными знаками с дублированием шрифта Брайля. На стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м предусмотреть информационну ю табличку о наименовании и графике работы учреждения, в том числе, рельефными знаками с дублированием шрифта Брайля.	
2.4	Дверь (входная): -вход № 1; - вход № 2 (по улице Героев Аджимушская)	есть		3 30	Ширина рабочей створки двухстворчатых входных дверей 0,71 м, имеется дверной порог 0,05м Имеется дверной порог 0,03 м -	О	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Рекомендуется демонтировать дверные пороги. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола.	Капита льный ремонт , реконс трукци я, органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания (диста нционн о, на дому и пр.)
2.5	Тамбур	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить входную группу, доступную для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Входа (входов) в здание:	ВНД (С, К, О, У, Г)		2,3, 28-30	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
--------------------------	---------------------	--	---------------	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБПОУ РК «Театральный колледж».

г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, д.10/15 (литера «А», «А-1»)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане (по этажно м)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		5, 31, 32, 37	Отсутствует информация о назначении помещений рельефными знаками для инвалидов по зрению	С	На стене со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м предусмотреть информацию о наименовании помещений, в том числе, рельефными знаками с дублированием шрифта Брайля.	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		6,7 ,8, 9, 33, 34	На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные противоскользящие полосы Лестничные марши не дублируются пандусом или подъемным устройством (вход № 1 по улице	С, К,О	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (жёлтого цвета). При перепаде высот пола в здании следует предусматривать пандусы или подъемные устройства.	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

					Горького) Поручни установлены на высоте 0,82 м, 1,05 м Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручней Поручни разделены (вход № 2 по улице Героев Аджимушкая)		Рекомендуется на всех лестничных маршах установить ограждения с поручнями на высоте 0,90 м с завершающими горизонтальным и частями. Завершающие части поручней должны выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Их форма должна быть травмобезопасной: с плавным понижением вниз, а при парном их расположении на двух уровнях должны быть соединены между собой. В пределах одного марша лестницы поручни должны быть непрерывными	
				8,9	Вдоль лестничных маршей отсутствуют ограждения с поручнями			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-		-
3.4	Лифт пассажирский (вход № 2 по улице Героев Аджимушкая)	есть		-	Лифт имеет габариты, в том числе ширину дверного проема менее 0,80 м, и является не доступным для инвалидов колясочников. Более того, при подъеме на лифте на путях движения к театральному колледжу имеются лестничные марши.	К,О,С	Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках в вышеуказанном учреждении технические решения не возможны. Рекомендуется организация альтернативной формы обслуживания.	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

								Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь (дверной проем)	есть		10-15, 20, 21, 24-25, 35-40	Ширина дверных полотен, в том числе в санитарно-гигиенические помещения, от 0,50 м до 0,82 м Имеются пороги и перепады высот пола от 0,03 м до 0,11 м Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей	К,О,С	Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Рекомендуется демонтировать пороги и перепады высот пола в дверных проемах. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		5, 31, 32, 37, 6,7, 8,	В дверных проемах имеются пороги и перепады высот пола.	Все	Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. На проступях	Капитальный ремонт, реконструкция, организация

				9, 33, 34, 10-15, 20, 21, 24-25, 35-40,	Отсутствуют контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц		верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных зданиях, доступных для МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы. Поручни лестниц на этих путях эвакуации в общественных зданиях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркий контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки.	ция альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить пути движения внутри здания для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, С, О, Г, У)		5, 31, 32, 37, 6, 7, 8, 9, 33, 34, 10-15, 20, 21, 24-25, 35-40,	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
ГБПОУ РК «Театральный колледж».
г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, д.10/15 (литера «А», «А-1»)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане (по этаж ном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания: - аудитории, кабинет директора	есть		16, 17, 22, 40- 43, 45	Отсутствуют: - специализирован ное оборудование для слабослышащих; Ширина проходов в некоторых аудиториях с мебелью менее 1,2 м, зона для самостоятельног о разворота кресла-коляски менее 1,4 м	Все	Рекомендуется предусмотреть наличие прибора усиления звука индивидуального пользования. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательны м программам для обучающихся - инвалидов с нарушением слуха, следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой	Техни чески е средс тва реаб илита ции (инду кцион ная петля и пр.) Капи тальн ый ремо нт, рекон струк ция, органи зации альте рнати вной форм ы обслу жива ния (дист анци онно, на дому

							сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один. Предусмотреть, что для инвалидов-колясочников диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° следует принимать не менее 1,4 м.	и пр.)
4.2	Зальная форма обслуживания: -бальный зал, залы для репетиций	есть		18, 19, 23	Отсутствуют: - специализированное оборудование для слабослышащих;	Все	Предусмотреть наличие прибора усиления звука. Должен быть обеспечен доступ инвалидам на креслах-колясках на эстраду, сцену. Места для обучающихся-инвалидов с , нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал. Места в зрительных залах, аудиториях, которые оборудованы системой обеспечения разборчивости звуковой информации или другими индивидуальными беспроводными устройствами, следует располагать в зоне видимости, приближенной к сцене и месту размещения	Технически е средства реабилитации (индукционная петля и пр.)

							сурдопереводчика.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания (информационное окно)	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить доступные зоны целевого назначения для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД (Г, У, О,С,К)		16, 17, 22, 40-43, 45, 18, 19, 23	Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.), капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
ГБПОУ РК «Театральный колледж».

г. Симферополь, ул. ул. Пушкина/Горького, д.10/15 (литера «А», «А-1»)

N п/п	Наименование функциональн о - планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		24- 27, 46	Отсутствует доступное санитарно- гигиеническое помещение	Все	Доступное санитарно- гигиеническое помещение должно иметь размеры: - ширина- 1,65 м, - глубина 2,2 м; - ширина двери-0,9 м, пороги высотой не более 0,014 м. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла- коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует	Капитал ьный ремонт, реконст рукция, организа ция альтерна тивной формы обслужи вания (дистанц ионно, на дому и пр.)

							предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи.	
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения:	ВНД (У, Г, О, К, С)		24-27, 46	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

ГБПОУ РК «Театральный колледж»,
г. Симферополь, ул. Пушкина/Горького, д.10/15 (литера «А», «А-1»)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	1,2, 14, 24, 31, 38, 39, 47	Информация размещена не в полном объеме и имеет ненормативные размеры знаков	К, О,У,Г	Рекоменд уется разместить информацию в полном объеме о размещении и назначении функциональн ых помещений на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующ ими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке.	Капита льный ремонт , реконс трукци я, органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания (дистан ционно , на дому и пр.)
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-	-		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют информирующи е тактильные таблички для	С	Перед входами во внутренние помещения рекомендуется	Капита льный ремонт ,

				индентификации помещений		разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующиеся шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма	реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
	ОБЩИЕ требования к зоне				Все	Обеспечить размещение комплексной системы информации для всех категорий инвалидов (визуальной, тактильной, акустической)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД (К, О, У, Г,С)		1,2,14, 24,31, 38,39, 47	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: -

Вход со стороны ул. Пушкина



Фото 1




Фото 2




Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6




Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27

Вход со стороны улицы Героев Аджимушкая



Фото 28



Фото 29



Фото 30




Фото 31




Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 38



Фото 39



Фото 40




Фото 41



Фото 42




Фото 43



Фото 44



Фото 45



Фото 46



Фото 47