

**Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и
туризма»,
(здание «Дворянского собрания»)
г. Симферополь, ул. Горького, 10а**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

2025

Приложение А.2



Ректор ГБОУ ВО РК «Университет культуры,
искусств и туризма»

В.А. Горенкин

«09» сентября 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (здание «Дворянское собрание»)
- 1.2. Адрес объекта 295000, Российская Федерация, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Горького, здание 10а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадью – 815, 6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,1161 га
- 1.4. Год постройки здания 1855 г., последнего капитального ремонта – 2020
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.06.2027, капитального – 30.06.2035 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Российская Федерация, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295005, Российская Федерация, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг высшее образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 100 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы: № 1, 3, 6, 7, 12а, 22, 30, 50, 55, 70, 78, 96, 98, 99, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, маршрутки № 2, 10, 15, Ю 25, 41, 48, 51, 52, 54, 57, 69, 83, 85, 86, 91, 94, остановка «Площадь Ленина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 420 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – тактильная

3.2.6 перепады высоты на пути: -

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У, Г, С)
2	Вход (входы) в здание:	ВНД (К, О, С) ДЧ-И (У, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, Г) ДЧ-И (У, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (Г) ДЧ-И (У, К, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, К, О, Г, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У, Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным доступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г), для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К) и частично доступен для инвалидов с нарушениями умственного развития и зрения (С).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 6 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённого приказом Министерства культуры Российской Федерации

от 20.11.2015 № 2834, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказание работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В должностной инструкции сторожа отдела режима и безопасного функционирования ГБОУ ВО РК «Университет культуры, искусств и туризма», закреплено в обязанностях сопровождение и оказание помощи инвалидам на объекте.

Государственное бюджетное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» расположено в двухэтажном здании - Здание Дворянского собрания, которое является объектом культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и имеет два входа, а именно: главный и вход для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

На участке пешеходного пути, прилегающего к зданию имеются направляющие наземные указатели, задающие направление движения от указателя «Поле внимания» в сторону информационного стенда, установленного на высоте 0,73 м и выполненного рельефно - плоским шрифтом, дублирующимся шрифтом Брайля с наименованием объекта, расположенного в здании. Также, на стенде установлена кнопка-вызова сотрудника персонала. Наружное вызывное устройство передает сигнал вызова дежурному охраннику, который сопровождает инвалидов к входу и оказывает им помощь на объекте.

У главного входа в здание имеется лестничный марш, вдоль которого отсутствуют ограждения с поручнями. Ширина створок входных двухстворчатых дверей 0,79 м и 0,80 м, имеется порог 0,03 м. Двери оборудованы доводчиком. Рекомендуются установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м с завершающими горизонтальными частями. Завершающие горизонтальные части поручней должны быть травмобезопасными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед лестничным маршем, на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней ступени лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине участка лестницы. Проекция поручня, расположенного вдоль лестничного марша, должна быть строго перпендикулярна краям ступеней, в том числе на трехсторонних лестницах. Порог в проеме входных дверей рекомендуется устранить.

Вход для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках осуществляется через ворота со стороны улицы Горького, ведущие во внутренний двор с ровным асфальтобетонным покрытием. При входе имеется лестничный марш, обустроенный пандусом вдоль которого установлены двухуровневые ограждения с поручнями на высоте 0,68 м и 0,90 м. Вдоль пандуса отсутствуют бортики. По продольным краям марша пандуса следует предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Ширина рабочих створок входных двухстворчатых дверей 0,53 м и 0,54 м, имеется порог 0,06 м. Рекомендуются устранить порог. Ширина рабочей створки входной двухстворчатой двери должна быть 0,90 м.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационного пути «Выход» и планы эвакуаций. Пути эвакуации обозначены специальными символами и указателями.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички о наименовании помещений), позволяющие идентифицировать места получения услуг. В здании имеется аудитория, предусмотренная для занятий инвалидов, которая расположена в коридоре у входа (выхода) для инвалидов-колясочников. У входа в аудиторию размещена информационная табличка, выполненная в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующаяся шрифтом Брайля.

Для инвалидов с нарушениями зрения в коридоре, при входе, предусмотренном для инвалидов-колясочников, установлена мнемосхема (план расположения помещений на первом этаже), выполненная в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующаяся шрифтом Брайля. Для инвалидов вышеуказанной категории рекомендуется перед входом в бальный зал, и в санитарно-гигиеническое помещение предусмотреть информирующую табличку о функциональном назначении помещения, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных

проёмов. На проступях краевых ступеней лестничных маршей внутри здания необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08 - 0,1 м, контрастных с поверхностью ступени, как правило жёлтого цвета. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

Для инвалидов с нарушениями умственного развития в здании размещена понятная для усвоения информация, обеспечивающая возможность самостоятельного получения сведений о назначении функциональных помещений.

Для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется предусмотреть систему обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства) либо организовать услугу по сурдопереводу. В бальном зале, где проходят массовые мероприятия, рекомендуется предусмотреть установку стационарной индукционной системы.

В здании имеются пороги и перепады высот пола от 0,02 м до 0,06 м. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется устранить все дверные пороги и перепады высот пола.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках дверные проёмы шириной менее 0,90 м рекомендуется расширить. Предусмотреть, что для вышеуказанной категории инвалидов диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Также, для инвалидов вышеуказанной категории в здании имеется сменное кресло-коляска.

Ученические места для обучающихся инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресле - коляске - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Места для обучающихся инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал.

На втором этаже в здании расположены два совмещенных кабинета дополнительного профессионального образования. Для перемещения вышеуказанной категории инвалидов по межэтажным лестничным маршам в здании рекомендуется приобрести подъемное устройство (лестничный гусеничный подъемник либо в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже основного входа в здание (первого этажа) допускается применять подъемные платформы вертикального перемещения, при затесненных условиях – платформы подъемные наклонного перемещения).

На объекте имеется доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. Однако, в санитарно-гигиеническом помещении рекомендуется установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Также, рекомендуется оборудовать санитарно-гигиеническое помещение системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи с знаком обозначения кнопки вызова экстренной помощи, который размещается над кнопкой вызова экстренной помощи, устанавливаемой в туалетах с тактильной надписью по системе Брайля: «ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ. ПОД ЗНАКОМ». Вызывное устройство в кабине размещается на высоте от 0,6 до 0,8 м в зоне унитаза. Кнопка вызова дополняется шнурком красного цвета с рамкой (треугольной или круглой формы диаметром не менее 50 мм), находящейся вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м, которая позволит при падении надежно захватить шнур человеку с нарушенной функцией верхних конечностей. Допустимо выполнять вместо шнура дублирующую кнопку на высоте не более 0,4 м.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 "Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПИ-И (Г,О,У) ДЧ-И (С, К)


Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И.
www.zhit-vmeste.ru

 (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "08" сентября 2025 г.

2. Акта обследования объекта от "08" сентября 2025 г.

3. Приказ ГБОУ ВО РК «Университет культуры, искусств и туризма» от "05" сентября

2025 г.



Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГБОУ ВО РК «Университет культуры, искусств и туризма»
В.А. Горенкин
«08» сентября 2025 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (здание «Дворянское собрание»)
- 1.2. Адрес объекта 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, здание 10а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа – 815, 6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,1161 га
- 1.4. Год постройки здания 1855 г., последнего капитального ремонта - 2020
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.06.2027, капитального – 30.06.2035
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295005, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг высшее образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 100 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 1, 3, 6, 7, 12а, 22, 30, 50, 55, 70, 78, 96, 98, 99, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, маршрутки № 2, 10, 15, Ю 25, 41, 48, 51, 52, 54, 57, 69, 83, 85, 86, 91, 94, остановка «Площадь Ленина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта- 420 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – тактильная

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет – нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет –

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение


4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется

8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
---	--------------------	--

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано  Малолетнев Константин Сергеевич, +7(978)676-21-74, проректор по развитию инфраструктуры и безопасности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГБОУ ВО РК «Университет культуры,
искусств и туризма»

В.А. Горенкин

08 сентября 2025 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования республики Крым «Университет культуры, искусств и туризма», (здание «Дворянское собрание»)
- 1.2. Адрес объекта 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, здание 10а
- 1.3. - отдельно стоящее здание (два) этажа – 815,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,1161 га
- 1.4. Год постройки здания 1855г., последнего капитального ремонта - 2020
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.06.2027, капитального – 30.06.2035
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 2950017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: высшее образование

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы: № 1, 3, 6, 7, 12а, 22, 30, 50, 55, 70, 78, 96, 98, 99, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, маршрутки № 2, 10, 15, Ю 25, 41, 48, 51, 52, 54, 57, 69, 83, 85, 86, 91, 94, остановка «Площадь Ленина»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 420 м
- 3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: да (нерегулируемые)

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – тактильная

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У, Г, С)
2	Вход (входы) в здание:	ВНД (К, О, С) ДЧ-И (У, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, Г) ДЧ-И (У, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (Г) ДЧ-И (У, К, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, К, О, Г, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У, Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г), для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К) и частично доступен для инвалидов с нарушениями умственного развития и зрения (С).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 6 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённого приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказание работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В должностной инструкции сторожа отдела режима и безопасного функционирования ГБОУ ВО РК «Университет культуры, искусств и туризма», закреплено в обязанностях сопровождение и оказание помощи инвалидам на объекте.

Государственное бюджетное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» расположено в двухэтажном здании - Здание Дворянского собрания, которое является объектом культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и имеет два входа, а именно: главный и вход для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

На участке пешеходного пути, прилегающего к зданию имеются направляющие наземные указатели, задающие направление движения от указателя «Поле внимания» в сторону информационного стенда, установленного на высоте 0,73 м и выполненного рельефно - плоским шрифтом, дублирующимся шрифтом Брайля с наименованием объекта, расположенного в здании. Также, на стенде установлена кнопка-вызова сотрудника персонала. Наружное вызывное устройство передает сигнал вызова дежурному охраннику, который сопровождает инвалидов к входу и оказывает им помощь на объекте.

У главного входа в здание имеется лестничный марш, вдоль которого отсутствуют ограждения с поручнями. Ширина створок входных двухстворчатых дверей 0,79 м и 0,80 м, имеется порог 0,03 м. Двери оборудованы доводчиком. Рекомендуются установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м с завершающими горизонтальными частями. Завершающие горизонтальные части поручней должны быть травмобезопасными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед лестничным маршем, на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней ступени лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине участка лестницы. Проекция поручня, расположенного вдоль лестничного марша, должна быть строго перпендикулярна краям ступеней, в том числе на трехсторонних лестницах. Порог в проеме входных дверей рекомендуется устранить.

Вход для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках осуществляется через ворота со стороны улицы Горького, ведущие во внутренний двор с ровным асфальтобетонным покрытием. При входе имеется лестничный марш, обустроенный пандусом вдоль которого установлены двухуровневые ограждения с поручнями на высоте 0,68 м и 0,90 м. Вдоль пандуса отсутствуют бортики. По продольным краям марша пандуса следует предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Ширина рабочих створок входных двухстворчатых дверей 0,53 м и 0,54 м, имеется порог 0,06 м. Рекомендуются устранить порог. Ширина рабочей створки входной двухстворчатой двери должна быть 0,90 м.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационного пути «Выход» и планы эвакуаций. Пути эвакуации обозначены специальными символами и указателями.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички о наименовании помещений), позволяющие идентифицировать места получения услуг. В здании имеется аудитория, предусмотренная для занятий инвалидов, которая расположена в коридоре у входа (выхода) для инвалидов-колясочников. У входа в аудиторию размещена информационная табличка, выполненная в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующаяся шрифтом Брайля.

Для инвалидов с нарушениями зрения в коридоре, при входе, предусмотренном для инвалидов-колясочников, установлена мнемосхема (план расположения помещений на первом этаже), выполненная в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующаяся шрифтом Брайля. Для инвалидов вышеуказанной категории рекомендуется перед входом в балльный зал, и в санитарно-гигиеническое помещение предусмотреть информирующую табличку о функциональном назначении помещения, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проёмов. На проступях краевых ступеней лестничных маршей внутри здания необходимо нанести одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08 - 0,1 м, контрастных с поверхностью ступени, как правило жёлтого цвета. Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

Для инвалидов с нарушениями умственного развития в здании размещена понятная для усвоения информация, обеспечивающая возможность самостоятельного получения сведений о назначении функциональных помещений.

Для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется предусмотреть систему обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства) либо организовать услугу по сурдопереводу. В бальном зале, где проходят массовые мероприятия, рекомендуется предусмотреть установку стационарной индукционной системы.

В здании имеются пороги и перепады высот пола от 0,02 м до 0,06 м. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется устранить все дверные пороги и перепады высот пола.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках дверные проемы шириной менее 0,90 м рекомендуется расширить. Предусмотреть, что для вышеуказанной категории инвалидов диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Также, для инвалидов вышеуказанной категории в здании имеется сменное кресло-коляска.

Учебнические места для обучающихся инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресле – коляске – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Места для обучающихся инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал.

На втором этаже в здании расположены два совмещенных кабинета дополнительного профессионального образования. Для перемещения вышеуказанной категории инвалидов по межэтажным лестничным маршам в здании рекомендуется приобрести подъемное устройство (лестничный гусеничный подъемник либо в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже основного входа в здание (первого этажа) допускается применять подъемные платформы вертикального перемещения, при затесненных условиях – платформы подъемные наклонного перемещения).

На объекте имеется доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. Однако, в санитарно-гигиеническом помещении рекомендуется установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Также, рекомендуется оборудовать санитарно-гигиеническое помещение системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи с знаком обозначения кнопки вызова экстренной помощи, который размещается над кнопкой вызова экстренной помощи, устанавливаемой в туалетах с тактильной надписью по системе Брайля: «ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ. ПОД ЗНАКОМ». Вызывное устройство в кабине размещается на высоте от 0,6 до 0,8 м в зоне унитаза. Кнопка вызова дополняется шнурком красного цвета с рамкой (треугольной или круглой формы диаметром не менее 50 мм), находящейся вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м, которая позволит при падении надежно захватить шнур человеку с нарушенной функцией верхних конечностей. Допустимо выполнять вместо шнура дублирующую кнопку на высоте не более 0,4 м.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для

инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 "Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.), технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г.О.У) ДЧ-И (С, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации - требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>4</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте 59 фото на 12 л.

Позатажные планы, паспорт -, на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:

Проректор по развитию инфраструктуры и безопасности

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»

(должность)

(подпись)

К.С. Малолетнев
(ФИО)

Секретарь комиссии:

Помощник ректора по административной работе

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»

(должность)

(подпись)

Е.И. Янокопуло
(ФИО)

Члены комиссии:

Начальник эксплуатационно-технического отдела

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»

(должность)

(подпись)

(ФИО)

И.В. Газизов

Заместитель начальника отдела

по вопросам доступности

департамент труда и социальной

защиты населения администрации
города Симферополя

(должность)

(подпись)

И.И. Цвиркун
(ФИО)

Председатель Крымского регионального
отделения Общероссийской общественной
организаций инвалидов «Всероссийское
общество глухих»

(должность)

(подпись)

Е.В. Афонин
(ФИО)

Управленческое решение согласовано «20 г. (протокол №)
Комиссией (название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма».
здание «Дворянского собрания»
г. Симферополь, ул. Горького, здание 10а

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию: - для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках	есть		1		К, О, С, У, Г		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		7,8	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-		-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (С, К, О, У, Г)		1, 7, 8	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»,
здание «Дворянского собрания»
г. Симферополь, ул. Горького, здание 10а

N п/п	Наименование функциональн о - планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на пла не (по эта ж но м)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная):	есть		4	Перед лестничным маршем отсутствуют предупреждающ ие тактильно- наземные указатели. Отсутствуют поручни вдоль лестничного марша	К,О,С	С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины	Капита льный ремонт , реконс трукци я, органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания (диста нционн о, на дому и пр.)

						и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м. Проекция поручня, расположенного вдоль лестничного марша, должна быть строго перпендикулярна краям ступеней, в том числе на трехсторонних лестницах. Рекомендуется расположить предупреждающие тактильно-наземные указатели на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы.	
2.2	Пандус (наружный):	есть		8		К	
2.3	Входная площадка (перед дверью):	есть		4,5			
2.4	Дверь (входная): -главный вход; - вход для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках	есть		6 9	Ширина рабочей створки двухстворчатых входных дверей 0,80 м, имеется дверной порог 0,03м Ширина створок двухстворчатых входных дверей по 0,53 м и 0,54 м, имеется внутренний дверной порог 0,06 м	О	Рекомендуется устранить дверные пороги Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания

					-		0,9 м.	(дистанционно, на дому и пр.)
2.5	Тамбур	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить входную группу, доступную для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание:	ВНД (С, К, О) ДЧ-И (У,Г)		4-6,8,9	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»,

здание «Дворянского собрания»

г. Симферополь, ул. Горького, здание 10а

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане (по этажно м)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		10- 14	Отсутствует информация о назначении помещений рельефными знаками для инвалидов по зрению	С	На стене со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м предусмотреть информацию о наименовании помещений, в том числе, рельефными знаками с дублированием шрифта Брайля.	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		15- 16	На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные противоскользящие полосы Лестничные марши не дублируются пандусом или подъемным устройством	С, К	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (жёлтого цвета). При перепаде высот пола в здании следует предусматривать пандусы или подъемные устройства.	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет		-	-	-	-	-
3.5	Дверь (дверной проем)	есть		17- 22	Ширина дверных полотен, в том числе в санитарно- гигиенические помещения, от 0,80 м-0,90м Имеются пороги и перепады высот пола от 0,03м до 0,07 м	К,О,С	Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационно го прохода, но не менее 1,2 м. Рекомендуется демонтировать пороги и перепады высот пола в дверных проемах	Капитал ьный ремонт, реконст рукция, организа ция альтерна тивной формы обслужи вания (дистанц ионно, на дому и пр.)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		10- 22	В дверных проемах имеются пороги и перепады высот пола. Отсутствуют контрастные или контрастные фотолюминесцентн ые полосы на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц	Все	Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных зданиях, доступных для МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцент ные полосы. Поручни лестниц на этих путях эвакуации в общественных зданиях должны контрастировать с окружающей	Капитал ьный ремонт, реконст рукция, организа ция альтерна тивной формы обслужи вания (дистанц ионно, на дому и пр.)

						средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки.	
	ОБЩИЕ требования к зоне					Обустроить пути движения внутри здания для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, Г) ДЧ-И (У,С)		10-22	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»,
здание «Дворянского собрания»
г. Симферополь, ул. Горького, здание 10а

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания: - аудитории, кабинет дополнительного образования и т.д.	есть		26, 28, 29-31	Отсутствуют: - специализированное оборудование для слабослышащих;	Все	Рекомендуется предусмотреть наличие прибора усиления звука индивидуального пользования. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся - инвалидов с нарушением слуха, следует предусмотреть установку светового сигнализатора	Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)

							школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся может оказаться один.	
4.2	Зальная форма обслуживания: -бальный и балетный залы	есть		27, 23	Отсутствуют: - специализированное оборудование для слабослышащих;	Все	Предусмотреть наличие прибора усиления звука. Должен быть обеспечен доступ инвалидам на креслах-колясках на эстраду, сцену. Места для обучающихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал. Места в зрительных залах, аудиториях, которые оборудованы системой обеспечения разборчивости звуковой информации или другими индивидуальными беспроводными устройствами, следует располагать в зоне видимости, приближенной к сцене и месту размещения сурдопереводчика.	Технически е средс тва реаби литац ии (инду кцион ная петля и пр.)
4.3	Прилавочная форма обслуживания (информационное окно) - гардероб	есть	-	24, 14	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет		-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне							Обустроить доступные зоны целевого назначения для инвалидов

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД (Г) ДЧ-И (У, О, С, К)		14, 23-31	Технические средства реабилитации (индукционная петля и пр.)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма».

здание «Дворянского собрания»

г. Симферополь, ул. Горького, здание 10а

N п/п	Наименование функциональн о - планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		33- 35	Отсутствует тревожная сигнализация.	Все	Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	Капитал ьный ремонт, реконст рукция, организа ция альтерна тивной формы обслужи вания (дистанц ионно, на дому и пр.)
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната -раздевалка	-	-	32	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обустроить санитарно- гигиеническое помещение для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно- гигиенические помещения:	ДЧ-И (У, Г,О,К,С)		32-35	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания

				(дистанционно, на дому и пр.)
--	--	--	--	----------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»,

здание «Дворянского собрания»

г. Симферополь, Горького, здание 10а

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	3,5, 12, 13, 17- 22, 33, 36, 38	-	К,О,У,Г	-	
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-	-		
6.3	Тактильные средства	есть	-	3,2 1,3 7	Отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации и помещений	С	Перед входами во внутренние помещения рекомендуется разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующие шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма	Капитальный ремонт , реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно , на дому и пр.)
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Обеспечить размещение комплексной системы информации для всех категорий инвалидов	

						(визуальной, тактильной, акустической)	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У, Г,С)		1, 14, 22-24, 29-35, 57-59	Капитальный ремонт, реконструкция, организация альтернативной формы обслуживания (дистанционно, на дому и пр.)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: -



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15




Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 32



Фото 33




Фото 34




Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22




Фото 35



Фото 36




Фото 37



Фото 38