

**Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств
и туризма»,
здание литеры «Б, б»**

г. Симферополь, ул. Киевская, 39

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

2024

Приложение А-2

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГБОУ ВО РК «Университет культуры, искусств и туризма»

В.А. Горенкин

2024 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма», здание литеры «Б, б»
- 1.2. Адрес объекта 295017, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 (один) этаж, площадью – 230,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,5998 га
- 1.4. Год постройки здания 1961г., последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.06.2029, капитального – 30.06.2033 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295005, Российская Федерация, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг высшее образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 30 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы: № 126, 49, 63, 88, 95, 96, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, маршрутки № 15, 40, 41, 54, 60, 65, 85, остановка «Университет культуры»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 126 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 перекрёстки: нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, лестничные марши подземного пешеходного перехода

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, У, Г, С)
2	Вход (входы) в здание:	ВНД (К, О, У, Г, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, У, Г, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, У, Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, У, Г, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, У, Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным доступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г) и зрения (С), для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), умственного развития (У) и для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказание работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В должностной инструкции сторожа отдела режима и безопасного функционирования ГБОУ ВО РК «Университет культуры, искусств и туризма», закреплено в обязанностях сопровождение и оказание помощи инвалидам на объекте.

Территория ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» имеет ограждение. Вход на территорию учреждения осуществляется через контрольно-пропускной пункт (далее – КПП), у которого имеется табличка о наименовании учреждения, расположенная на высоте более 1,6 м и не доступная для инвалидов с нарушениями зрения. У входа на КПП, в недоступном месте для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, расположено вызывное устройство сотрудника персонала, обозначенное знаком-пиктограммой «Инвалид». Также, у входа на КПП имеется лестничный марш, который для инвалидов – колясочников не обустроен пандусом или подъемной платформой. Однако, попасть на территорию учреждения инвалиды вышеуказанной категории могут через въездные ворота. Вдоль двух сторон марша отсутствуют ограждения с поручнями. Перед лестничным маршем отсутствует тактильно - контрастные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию для инвалидов с нарушениями зрения. Ширина дверных проемов входных дверей на КПП 0,85 м, на входе/выходе КПП имеются пороги и перепады высот пола 0,07 м. Входные двери оборудованы доводчиками. На прозрачном полотне входной двери на КПП, с одной стороны, нанесена контрастная маркировка в виде круга.

Рекомендуется установить у входа на КПП информирующую табличку о наименовании и режиме работы учреждения, в том числе, выполненную в рельефном плоско-выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля, рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, рекомендуется организовать вход на прилегающую территорию через въездные ворота. Для своевременного ориентирования вышеуказанной категории инвалидов у лестничного марша, расположенного перед КПП, рекомендуется установить указатели направления путей движения к доступному входу (въездные ворота). На воротах рекомендуется установить кнопку-вызова сотрудника персонала и обозначить ее знаком - пиктограммой «Инвалид». Кнопку вызова персонала следует размещать на высоте 0,85 м от уровня земли (по центру кнопки) под сервисным знаком обозначения кнопки вызова

Вдоль двух сторон вышеуказанного лестничного марша рекомендуется установить ограждения с поручнями, которые следует расположить на высоте 0,9 м. С двух сторон одно - и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы.

В дверных проемах на КПП рекомендуется устранить пороги и перепады высот пола. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м. Для инвалидов с нарушениями зрения на прозрачном полотне входных дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна.

На прилегающей территории имеется три учебных корпуса. Для своевременного ориентирования рекомендуется установить информационный стенд по ходу движения от главного входа на территорию (выход с КПП), с правой стороны, выполненный, в том числе рельефно - плоским шрифтом, дублирующийся шрифтом Брайля, с указанием месторасположения вышеуказанных объектов и имеющих входы в здания, часах работы учреждения.

Поверхность прилегающей территории местами не ровная и имеет разрушения асфальтобетонного покрытия – часть асфальтобетонного покрытия у въездных ворот. Покрытие

пешеходных путей из бетонных плит имеет толщину швов между элементами покрытия более 0,01 м. При входе на спортивную площадку имеется перепад высоты пешеходных путей в виде бордюра высотой 0,07 м.

Рекомендуется произвести ремонт асфальтобетонного покрытия. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Места изменения высот поверхностей пешеходных путей рекомендуется выполнить плавным понижением с углом уклона не более 1:20 или обустроить пандусами бордюрными.

Учебный корпус (литера «Б, б») ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» расположен в одноэтажном здании, и имеет два отдельных входа, а именно: вход где размещены оркестровый класс (далее – вход № 1), вход - с классами специальных инструментов и факультет социокультурной деятельности (вход № 2).

Входная площадка входа № 2 имеет лестничный марш высотой 0,45 м, который не обустроен пандусом или подъемной платформой с вертикальным перемещением. Вдоль лестничного марша отсутствуют ограждения с поручнями. Перед лестничным маршем отсутствуют тактильно - контрастные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию для инвалидов с нарушениями зрения. Ширина рабочей створки двухстворчатых входных дверей 0,70 м, имеется порог 0,06 м. Входная дверь оборудована доводчиком, который необходимо отрегулировать. Также, у входа в здание отсутствует информационная табличка о наименовании учреждения.

Рекомендуется произвести ремонт входной группы, а именно расширить входную площадку до размеров не менее 2,2х2,2 м. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо лестничный марш обустроить подъемной платформой или пандусом с углом уклона не круче чем 1:20. Вдоль двух сторон пандуса предусмотреть ограждения с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами проходной части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должно быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. Также, по продольным краям марша пандуса следует предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Вдоль двух сторон вышеуказанного лестничного марша рекомендуется установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть травмобезопасными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине участка лестницы. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. В дверном проеме рекомендуется устранить порог. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м. На входной двери рекомендуется отрегулировать доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.

Также, рекомендуется установить информационные таблички о наименовании объекта и часах работы, выполненные в том числе, в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля рядом с входными дверями (вход № 1 и № 2), со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проемов. Для инвалидов с нарушениями зрения у входа № 1 в здание рекомендуется обустроить локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения – дверь в здание или сооружение» глубиной от 500 до 600 мм и шириной, равной ширине дверного проема, и на расстоянии ширины открывающегося полотна двери в закрытом состоянии. В дверном проеме рекомендуется устранить порог. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационного пути «Выход». Однако, пути эвакуации, обозначенные специальными символами и указателями, а также план эвакуации отсутствуют.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички о наименовании и номерах помещений), позволяющие идентифицировать места получения услуг. Однако,

информация размещена не в полном объеме и является недоступной для инвалидов с нарушениями зрения.

Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется внутри здания, перед входами во внутренние помещения, разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующиеся шрифтом Брайля рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проёмов.

Для инвалидов с умственными нарушениями рекомендуется на всех путях движения разместить понятную для усвоения визуальную информацию.

Для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется предусмотреть систему обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства) либо организовать услугу по сурдопереводу.

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется устранить все дверные пороги и перепады высот пола.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках дверные проемы шириной менее 0,90 м рекомендуется расширить. Классы специальных инструментов имеют габариты, которые не предусматривают свободную зону диаметром 1,4 м для разворота и перемещения инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках. В связи с чем, рекомендуется выделить помещение предусматривающее габариты для перемещения в нем вышеуказанной категории инвалидов. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалидов – колясочников следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

Учебнические места для обучающихся инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресле - коляске - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Места для обучающихся инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал.

На объекте отсутствует санитарно-гигиеническое помещение, в том числе, для инвалидов.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N	Основные структурно - функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта
---	---	-----------------------------------

п/п	объекта	(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и Текущий ремонты
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и Текущий ремонты
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и Текущий ремонты
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный и Текущий ремонты, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный и Текущий ремонты
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и Текущий ремонты
8	Все зоны и участки	Капитальный и Текущий ремонты

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (Г,О,У) ДУ-И (С, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И.
www.zhit-vmeste.ru 

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "09" сентября 2024 г.
2. Акта обследования объекта от "06" сентября 2024 г.
3. Решение Комиссии ГБОУ ВО РК «Университет культуры, искусств и туризма» от "04" сентября 2024 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма», здание литеры «Б.б»
- 1.2. Адрес объекта 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 (один) этаж – 230,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,5998 га
- 1.4. Год постройки здания 1961 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.06.2029, капитального – 30.06.2033
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295005, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг высшее образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 30 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы: № 126, 49, 63, 88, 95, 96, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, маршрутки № 15, 40, 41, 54, 60, 65, 85, остановка «Университет культуры»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта – 126 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 перекрёстки: нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет – есть, лестничные марши подземного пешеходного перехода

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и Текущий ремонты
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и Текущий ремонты
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и Текущий ремонты
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный и Текущий ремонты, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный и Текущий ремонты
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и Текущий ремонты
8	Все зоны и участки	Капитальный и Текущий ремонты

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано И.И. Газизов Игорь Валерьевич, +7(978)764-39-13, начальник эксплуатационно-технического отдела ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»



Приложение А.4

Ректор ББОУ ВО РК «Университет культуры, искусств и туризма»

В.А. Горенкин

2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»,
здание литера «Б,б»

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Университет культуры, искусств и туризма», здание литеры «Б, б»
- 1.2. Адрес объекта 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.3. - отдельно стоящее здание 1 (один) этаж – 1588, 4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,5998 га
- 1.4. Год постройки здания 1955г., последнего капитального ремонта -2017
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.06.2029, капитального – 30.06.2033
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 2950017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: высшее образование

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы: № 126, 49, 63, 88, 95, 96, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, маршрутки № 15, 40, 41, 54, 60, 65, 85, остановка «Университет культуры»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 126 м
 - 3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 2 мин.
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да
 - 3.2.4 перекрёстки: да (нерегулируемые)
 - 3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет – есть, лестничные марши подземного пешеходного перехода

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, У, Г, С)
2	Вход (входы) в здание:	ВНД (К, О, У, Г, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, У, Г, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, У, Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, У, Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г) и зрения (С), для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), умственного развития (У) и для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказание работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В должностной инструкции сторожа отдела режима и безопасного функционирования ГБОУ ВО РК «Университет культуры, искусств и туризма», закреплено в обязанностях сопровождение и оказание помощи инвалидам на объекте.

Территория ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» имеет ограждение. Вход на территорию учреждения осуществляется через контрольно-пропускной пункт (далее – КПП), у которого имеется табличка о наименовании учреждения, расположенная на высоте более 1,6 м и не доступная для инвалидов с нарушениями зрения. У входа на КПП, в недоступном месте для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, расположено

вызывное устройство сотрудника персонала, обозначенное знаком-пиктограммой «Инвалид». Также, у входа на КПП имеется лестничный марш, который для инвалидов – колясочников не обустроен пандусом или подъемной платформой. Однако, попасть на территорию учреждения инвалиды вышеуказанной категории могут через въездные ворота. Вдоль двух сторон марша отсутствуют ограждения с поручнями. Перед лестничным маршем отсутствует тактильно - контрастные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию для инвалидов с нарушениями зрения. Ширина дверных проемов входных дверей на КПП 0,85 м, на входе/выходе КПП имеются пороги и перепады высот пола 0,07 м. Входные двери оборудованы доводчиками. На прозрачном полотне входной двери на КПП, с одной стороны, нанесена контрастная маркировка в виде круга.

Рекомендуется установить у входа на КПП информирующую табличку о наименовании и режиме работы учреждения, в том числе, выполненную в рельефном плоско-выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля, рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, рекомендуется организовать вход на прилегающую территорию через въездные ворота. Для своевременного ориентирования вышеуказанной категории инвалидов у лестничного марша, расположенного перед КПП, рекомендуется установить указатели направления путей движения к доступному входу (въездные ворота). На воротах рекомендуется установить кнопку-вызова сотрудника персонала и обозначить ее знаком - пиктограммой «Инвалид». Кнопку вызова персонала следует размещать на высоте 0,85 м от уровня земли (по центру кнопки) под сервисным знаком обозначения кнопки вызова

Вдоль двух сторон вышеуказанного лестничного марша рекомендуется установить ограждения с поручнями, которые следует расположить на высоте 0,9 м. С двух сторон одно - и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах $\pm (-) 0,03$ м. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы.

В дверных проемах на КПП рекомендуется устранить пороги и перепады высот пола. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м. Для инвалидов с нарушениями зрения на прозрачном полотне входных дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна.

На прилегающей территории имеется три учебных корпуса. Для своевременного ориентирования рекомендуется установить информационный стенд по ходу движения от главного входа на территорию (выход с КПП), с правой стороны, выполненный, в том числе рельефно - плоским шрифтом, дублирующийся шрифтом Брайля, с указанием месторасположения вышеуказанных объектов и имеющих входы в здания, часах работы учреждения.

Поверхность прилегающей территории местами не ровная и имеет разрушения асфальтобетонного покрытия – часть асфальтобетонного покрытия у въездных ворот. Покрытие пешеходных путей из бетонных плит имеет толщину швов между элементами покрытия более 0,01 м. При входе на спортивную площадку имеется перепад высоты пешеходных путей в виде бордюра высотой 0,07 м.

Рекомендуется произвести ремонт асфальтобетонного покрытия. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Места изменения высот поверхностей пешеходных путей рекомендуется выполнить плавным понижением с углом уклона не более 1:20 или обустроить пандусами бордюрными.

Учебный корпус (литера «Б, б») ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» расположен в одноэтажном здании, и имеет два отдельных входа, а именно: вход где размещены оркестровый класс (далее – вход № 1), вход - с классами специальных инструментов и факультет социокультурной деятельности (вход № 2).

Входная площадка входа № 2 имеет лестничный марш высотой 0,45 м, который не обустроен пандусом или подъемной платформой с вертикальным перемещением. Вдоль лестничного марша отсутствуют ограждения с поручнями. Перед лестничным маршем отсутствуют тактильно - контрастные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию для инвалидов с нарушениями зрения. Ширина рабочей створки двухстворчатых входных дверей 0,70 м, имеется порог 0,06 м. Входная дверь оборудована доводчиком, который необходимо отрегулировать. Также, у входа в здание отсутствует информационная табличка о наименовании учреждения.

Рекомендуется произвести ремонт входной группы, а именно расширить входную площадку до размеров не менее 2,2х2,2 м. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо лестничный марш обустроить подъемной платформой или пандусом с углом уклона не круче чем 1:20. Вдоль двух сторон пандуса предусмотреть ограждения с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами проходов части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должно быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. Также, по продольным краям марша пандуса следует предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Вдоль двух сторон вышеуказанного лестничного марша рекомендуется установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть травмобезопасными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине участка лестницы. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. В дверном проеме рекомендуется устранить порог. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м. На входной двери рекомендуется отрегулировать доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.

Также, рекомендуется установить информационные таблички о наименовании объекта и часах работы, выполненные в том числе, в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля рядом с входными дверьми (вход № 1 и № 2), со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проемов. Для инвалидов с нарушениями зрения у входа № 1 в здание рекомендуется обустроить локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения – дверь в здание или сооружение» глубиной от 500 до 600 мм и шириной, равной ширине дверного проема, и на расстоянии ширины открывающегося полотна двери в закрытом состоянии. В дверном проеме рекомендуется устранить порог. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеются световые табло эвакуационного пути «Выход». Однако, пути эвакуации, обозначенные специальными символами и указателями, а также план эвакуации отсутствуют.

Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички о наименовании и номерах помещений), позволяющие идентифицировать места получения услуг. Однако, информация размещена не в полном объеме и является недоступной для инвалидов с нарушениями зрения.

Для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется внутри здания, перед входами во внутренние помещения, разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующиеся шрифтом Брайля рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверных проёмов.

Для инвалидов с умственными нарушениями рекомендуется на всех путях движения разместить понятную для усвоения визуальную информацию.

Для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется предусмотреть систему обеспечения разборчивости звуковой информации индивидуального пользования («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства) либо организовать услугу по сурдопереводу.

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется устранить все дверные пороги и перепады высот пола.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках дверные проемы шириной менее 0,90 м рекомендуется расширить. Классы специальных инструментов имеют габариты, которые не предусматривают свободную зону диаметром 1,4 м для разворота и перемещения инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках. В связи с чем, рекомендуется выделить помещение предусматривающее габариты для перемещения в нем вышеуказанной категории инвалидов. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалидов – колясочников следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

Ученические места для обучающихся инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресле - коляске - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Места для обучающихся инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал.

На объекте отсутствует санитарно-гигиеническое помещение, в том числе, для инвалидов.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и Текущий ремонты
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и Текущий ремонты
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и Текущий ремонты
4	Зона целевого назначения здания (целевого)	Капитальный и Текущий ремонты

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный и Текущий ремонты
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и Текущий ремонты
8	Все зоны и участки	Капитальный и Текущий ремонты

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г.О.У) ДУ-И (С. К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации - требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

2. Входа (входов) в здание

на 1 л.

3. Путей движения в здании

на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на - л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте 34 фото на 4 л.

Позэтажные планы, паспорт - на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:

Проректор по развитию инфраструктуры и безопасности
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»

(должность)

(подпись)

К.С. Малолетнев
(ФИО)

Секретарь комиссии:

Помощник ректора по административной работе
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»

(должность)


(подпись)

Е.И. Янокопуло
(ФИО)

Члены комиссии:

Начальник эксплуатационно-технического отдела
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»


(должность)


(подпись)

И.В. Газизов
(ФИО)

Заместитель начальника отдела
по вопросам доступности
департамента труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя


(должность)


(подпись)

И.И. Цвиркун
(ФИО)

Председатель Крымского регионального
отделения Общероссийской общественной
организаций инвалидов «Всероссийское
общество глухих»

(должность)


(подпись)

Е.В. Афонин
(ФИО)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)
Комиссией (название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
г. Симферополь, ул. Киевская, 39 (здание литера "Б,б")

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию: - через КПП	есть		1-5	У входа отсутствует информация доступными элементами об объекте для инвалидов с нарушениями зрения При входе на КПП имеется лестничный марш , который не обустроен пандусом. Вдоль лестничного марша отсутствуют ограждения с поручнями	К,О,С,У,Г	Рекомендуется установить информационную табличку о наименовании объекта и часах работы, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема Рекомендуется лестничный марш обустроить пандусом с углом уклона не круче чем 1:20 С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в	КР ТР

						соответствии с ГОСТ Р 51261. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м.	
					Отсутствуют предупреждающие тактильно-наземные указатели перед лестничным маршем В дверных проемах (вход/выход) на КПП имеются пороги и перепады высот пола 0,12 м На КПП отсутствует специализированное оборудование для слабослышащих	Рекомендуется расположить предупреждающий тактильно-наземный указатель на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени перепада высоты, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине лестничного марша Устранить порог и перепады высот пола Предусмотреть на КПП наличие индивидуального портативного	

							прибора усиления звука	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		5- 12	Покрытие пешеходных путей из бетонных плит имеет толщину швов между элементами покрытия более 0,01 м; Изменение высот поверхности пешеходных путей не обустроено пандусным съездом (спортивная площадка) Асфальтобетонное покрытие прилегающей территории при въезде через въездные ворота имеет повреждения	О, К, С	Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Рекомендуется изменения высот поверхности пешеходных путей обустроить пандусными съездами с углом уклона не круче 1:20 Рекомендуется произвести ремонт асфальтобетон ного покрытия	КР, ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-		-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить беспрепятственн ое и удобное передвижение МГН	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (С, К, О, У,Г)		1-12	Капитальный и Текущий ремонты

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
г. Симферополь, ул. Киевская, 39 (здание литература "Б.б")

N п/п	Наименование функциональн о - планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на пла не (по эта ж но м)	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) -вход № 2	есть		17	Отсутствуют ограждения с поручнями.	К,О,С	С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с <u>ГОСТ Р 51261</u> . Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и	КР, ТР

					Перед лестничным маршем отсутствуют предупреждающие тактильно-наземные указатели. Лестница не дублируется пандусом		пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м. Рекомендуется расположить предупреждающие тактильно-наземные указатели на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой и последней ступеней лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы. Лестницы должны дублироваться пандусов или подъемным устройством	
2.2	Пандус (наружный):	нет		-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью): - вход № 1	есть		14-15	Отсутствуют предупреждающие тактильно-наземные указатели	С	Рекомендуется расположить предупреждающий тактильно-наземный указатель на расстоянии 0,3 м от дверных полотен, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине дверного проема.	КР, ТР
2.4	Дверь (входная): - вход № 1 (оркестровый класс)	есть		14-15	Ширина дверного полотна входных дверей 0,85 м	О	Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся	КР, ТР

						в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м.	
	Вход № 2			15 16	В проеме входной двери имеется дверной порог 0,11 м Входная дверь не оборудована доводчиком Ширина рабочей створки двухстворчатых входных дверей 0,70 м В проеме входной двери имеется дверной порог 0,06 м	Рекомендуется устранить дверной порог Входные двери должны быть оборудованы доводчиками, обеспечивающими задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 сек. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. Рекомендуется устранить порог	
2.5	Тамбур	нет		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание:	ВНД (К, С, О, У, Г)		14-17	Капитальный и Текущий Ремонты

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»

г. Симферополь, ул. Киевская, 39 (здание литеры «Б,б»)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане (по этажно м)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Вид ы рабо т
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		18- 25	Отсутствует: - полная информация о назначении помещений - информация о назначении помещений рельефными знаками для инвалидов по зрению	С	На стене со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м предусмотреть информацию о наименовании помещений, в том числе, рельефными знаками с дублированием шрифта Брайля.	КР, ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			-	-	-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет		-	-	-	-	-
3.5	Дверь (дверной проем)	есть		18- 28	Ширина дверных полотен от 0,59 м- 0,80 м Имеются пороги и перепады высот пола от 0,03м до 0,06 м	К,О,С	Дверные проемы, доступные для инвалидов- колясочников во вновь проектируемых и реконструируемы х зданиях должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Рекомендуется устранить пороги в дверных проемах	КР, ТР,
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		15- 28	В дверных проемах имеются пороги.	Все	Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола.	КР, ТР

	ОБЩИЕ требования к зоне						Организовать удобное и беспрепятственно передвижение внутри здания	
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно -функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С,Г,У)		15-28	Капитальный и Текущий ремонты

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
г. Симферополь, ул. Киевская, 39 (здание литера «Б,б»)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане (по этаж ном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания:	есть		29- 34	Отсутствуют: - специализирован ное оборудование для слабослышащих; Габариты классов специальных инструментов не позволяют в них перемещению инвалидам, передвигающихс я на креслах колясках.	Все	Рекомендуется предусмотреть наличие прибора усиления звука индивидуального пользования. Рекомендуется выделить отдельное помещения для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	КР,ТР ,ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания: -	нет		-	-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания (информацион ное окно)	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить полноценное использование помещений по	

							назначению	
--	--	--	--	--	--	--	------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД (С, У, О, К, Г)		29-34	КР,ТР,ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
г. Симферополь, ул. Киевская, 39 (здание литеры «Б,б»)

N п/п	Наименование функциональн о - планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет		-	-	-	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечено полноценное использование помещений по назначению	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно- гигиенические помещения:	-		-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»

г. Симферополь, ул. Киевская, 39 (здание литера «Б.б»)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид ы рабо т
6.1	Визуальные средства	есть	-	1, 18- 25	Не полная визуальная информация	К, О, У, Г	Разместить информирующие таблички об объекте при входах в здание, и помещениях, расположенных внутри здания	КР, ТР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-	-		
6.3	Тактильные средства	нет	-		Отсутствуют информирующие тактильные таблички для индентификации помещений	С	Перед входами во внутренние помещения рекомендуется разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующие шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма	КР ТР,
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Частично обеспечены требования	

							своевременного ориентирования мест посещения	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД (С, К, О,У,Г)		1, 18-25	Капитальный и Текущий ремонты

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: -



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8




Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17




Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22




Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28




Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34