

**Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств
и туризма»,
здание литеры «В, В1, В2»**

г. Симферополь, ул. Киевская, 39

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

2024



Приложение А.2

ТВЕРЖДАЮ

Директор ГОУ ВОУ РК «Университет культуры,

искусств и туризма»

В.А. Горенкин

13 сентября 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма», здание литера «В, В1, В2»
- 1.2. Адрес объекта 295017, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, площадью – 798, 5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,5998 га
- 1.4. Год постройки здания 2018 г (дата ввода в эксплуатацию), последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.06.2033, капитального – 30.06.2036 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295005, Российская Федерация, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг высшее образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 15 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы: № 126, 49, 63, 88, 95, 96, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, маршрутки № 15, 40, 41, 54, 60, 65, 85, остановка «Университет культуры»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 126 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 перекрёстки: нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, лестничные марши подземного пешеходного перехода

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, У, Г, С)
2	Вход (входы) в здание:	ВНД (К, О, У, Г, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, У, Г, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, У, Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, У, Г, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, У, Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным доступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г) и зрения (С),

для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), умственного развития (У) и для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказание работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В должностной инструкции сторожа отдела режима и безопасного функционирования ГБОУ ВО РК «Университет культуры, искусств и туризма», закреплено в обязанностях сопровождение и оказание помощи инвалидам на объекте.

Территория ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» имеет ограждение. Вход на территорию учреждения осуществляется через контрольно-пропускной пункт (далее – КПП), у которого имеется табличка о наименовании учреждения, расположенная на высоте более 1,6 м и не доступная для инвалидов с нарушениями зрения. У входа на КПП, в недоступном месте для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, расположено вызывное устройство сотрудника персонала, обозначенное знаком-пиктограммой «Инвалид». Также, у входа на КПП имеется лестничный марш, который для инвалидов – колясочников не обустроен пандусом. Однако, попасть на территорию учреждения инвалиды вышеуказанной категории могут через въездные ворота. Вдоль двух сторон марша отсутствуют ограждения с поручнями. Перед лестничным маршем отсутствует тактильно - контрастные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию для инвалидов с нарушениями зрения. Ширина дверных проемов входных дверей на КПП 0,85 м, на входе/выходе КПП имеются пороги и перепады высот пола 0,07 м. Входные двери оборудованы доводчиками. На прозрачном полотне входной двери на КПП, с одной стороны, нанесена контрастная маркировка в виде круга.

Рекомендуется установить у входа на КПП информирующую табличку о наименовании и режиме работы учреждения, в том числе, выполненную в рельефном плоско-выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля, рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, рекомендуется организовать вход на прилегающую территорию через въездные ворота. Для своевременного ориентирования вышеуказанной категории инвалидов у лестничного марша, расположенного перед КПП, рекомендуется установить указатели направления путей движения к доступному входу (въездные ворота). На воротах рекомендуется установить кнопку-вызова сотрудника персонала и обозначить ее знаком - пиктограммой «Инвалид». Кнопку вызова персонала следует размещать на высоте 0,85 м от уровня земли (по центру кнопки) под сервисным знаком обозначения кнопки вызова

Вдоль двух сторон вышеуказанного лестничного марша рекомендуется установить ограждения с поручнями, которые следует расположить на высоте 0,9 м. С двух сторон одно - и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы.

В дверных проемах на КПП рекомендуется устранить пороги и перепады высот пола. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м. Для инвалидов с нарушениями зрения на прозрачном полотне входных дверей следует предусмотреть яркую

контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна.

На прилегающей территории имеется три учебных корпуса. Для своевременного ориентирования рекомендуется установить информационный стенд по ходу движения от главного входа на территорию (выход с КПП), с правой стороны, выполненный, в том числе рельефно - плоским шрифтом, дублирующийся шрифтом Брайля, с указанием месторасположения вышеуказанных объектов и имеющихся входов в здания, часах работы учреждения.

Поверхность прилегающей территории местами не ровная и имеет разрушения асфальтобетонного покрытия (часть асфальтобетонного покрытия у въездных ворот). Покрытие пешеходных путей из бетонных плит имеет толщину швов между элементами покрытия более 0,01 м. При входе на спортивную площадку имеется перепад высоты пешеходных путей в виде бордюра высотой 0,07 м.

Рекомендуется произвести ремонт асфальтобетонного покрытия. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Места изменения высот поверхностей пешеходных путей рекомендуется выполнить плавным понижением с углом уклона не более 1:20 или обустроить пандусами бордюрными.

Учебный корпус (литера «В, В1, В2») ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» расположен в двухэтажном здании, и занимает часть здания на втором этаже. Также, в здании на 1-ом этаже расположена столовая.

При входе в здание имеется лестничный марш, ступени которого имеют открытые подступенки. Вдоль двух сторон марша на высоте 0,98 м установлены ограждения с поручнями, не имеющие завершающих горизонтальных частей. Также, вышеуказанный лестничный марш не обустроен подъемным устройством для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Перед лестничным маршем отсутствует тактильно - контрастная маркировка, выполняющая предупредительную функцию для инвалидов с нарушениями зрения. Ширина дверных проема входной двери 0,64 м. Входная дверь не оборудована доводчиком. У входа в здание отсутствует информационная табличка о наименовании учреждения. На прозрачном полотне входной двери, с одной стороны, нанесена контрастная маркировка в виде круга.

Рекомендуется лестничный марш обустроить специальным подъемным устройством. У внешних лестниц следует предусматривать пандусы при перепаде высот от 0,14 м до 6,0 м; платформы подъемные с вертикальным перемещением при перепаде высот до 3,0 м (допускаются лифты); лифты при перепаде высот до 3,0 м и более. Учесть, что не следует применять на путях движения маломобильных групп населения ступени без подступенков. Вдоль двух сторон лестничного марша на высоте 0,90 м рекомендуется установить ограждения с поручнями, имеющими завершающие горизонтальные части. С двух сторон одно и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах $\pm 0,03$ м. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы. У входа в здание рекомендуется установить информационную табличку о наименовании и часах работы объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Входную дверь рекомендуется обустроить доводчиком, обеспечивающим задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. Для инвалидов с нарушениями зрения на прозрачном полотне входных дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м

и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна.

Входная площадка у входа в столовую имеет лестничный марш высотой 0,52 м, который не обустроен пандусом или подъемной платформой с вертикальным перемещением. Вдоль лестничного марша отсутствуют ограждения с поручнями. Перед лестничным маршем отсутствуют тактильно – контрастные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию для инвалидов с нарушениями зрения. Ширина дверного полотна входных дверей 0,85 м, имеется порог 0,02 м. Входная дверь оборудована доводчиком. Также, у входа в здание отсутствует информационная табличка о наименовании объекта.

Рекомендуется произвести ремонт входной группы, а именно расширить входную площадку до размеров не менее 2,2х2,2 м. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо лестничный марш обустроить подъемной платформой или пандусом с углом уклона не круче чем 1:20. Вдоль двух сторон пандуса предусмотреть ограждения с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными частями, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами проходов части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должно быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. Также, по продольным краям марша пандуса следует предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Вдоль двух сторон вышеуказанного лестничного марша рекомендуется установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть травмобезопасными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине участка лестницы. В дверном проеме рекомендуется устранить порог. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м.

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход» и план эвакуации. Однако, пути эвакуации обозначенные специальными указателями и символами отсутствуют.

Внутри здания имеется визуальная информация, позволяющая идентифицировать целевые зоны, которая является не доступной для инвалидов с нарушением зрения.

Для вышеуказанной категории инвалидов рекомендуется внутри здания, перед входами во внутренние помещения, разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующие шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

Для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется устранить все дверные пороги и перепады высот пола в здании.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках дверные проемы в здании шириной менее 0,90 м рекомендуется расширить. Предусмотреть, что ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью должна быть не менее 1,2 м. Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

Для инвалидов с умственными нарушениями в здании администрации размещена визуальная информация, позволяющая идентифицировать целевые зоны

Для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется предусмотреть наличие индивидуального переносного прибора усиления звука либо организовать услугу по сурдопереводу.

Ученические места для обучающихся инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресле - коляске - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Места для обучающихся инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал.

На объекте отсутствуют доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. В санитарно – гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов, а именно, сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, а также переносных или закрепленных на стене складных сидений. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и Текущий ремонты
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и Текущий ремонты
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и Текущий ремонты
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный и Текущий ремонты, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и Текущий ремонты
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный и Текущий ремонты

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и Текущий ремонты
8	Все зоны и участки	Капитальный и Текущий ремонты

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)


4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (Г.О.У) ДУ-И (С, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации заместителем начальника отдела по вопросам доступности департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И.
www.zhit-vmeste.ru  (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "09" сентября 2024 г.

2. Акта обследования объекта от "06" сентября 2024 г.

3. Приказ ГБОУ ВО РК «Университет культуры, искусств и туризма» от "06" сентября

2024 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма», здание литеры «В, В1, В2»
- 1.2. Адрес объекта 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа – 798,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,5998 га
- 1.4. Год постройки здания 2018 г.(дата ввода в эксплуатацию), последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.06.2033, капитального – 30.06.2036
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295005, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг высшее образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), опорно – двигательного аппарата (О), слуха (Г), умственного развития (У)

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 15 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы: № 126, 49, 63, 88, 95, 96, троллейбусы № 4, 4а, 6, 15, 16, маршрутки № 15, 40, 41, 54, 60, 65, 85, остановка «Университет культуры»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта – 126 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 перекрёстки: нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет – есть, лестничные марши подземного пешеходного перехода

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и Текущий ремонты
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и Текущий ремонты
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и Текущий ремонты
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный и Текущий ремонты, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и Текущий ремонты
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный и Текущий ремонты
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и Текущий ремонты
8	Все зоны и участки	Капитальный и Текущий ремонты

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано И.С.Г. Газизов Игорь Валерьевич, +7(978)764-39-13, начальник эксплуатационно-технического отдела ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГБОУ ВО РК «Университет культуры,
искусств и туризма»
В.А. Горенкин

06 сентября 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»,
здание литеры «В, В1, В2»

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Университет культуры, искусств и туризма», здание литеры «В, В1, В2»
- 1.2. Адрес объекта 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.3. - отдельно стоящее здание 2 (два) этаж – 798, 5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 0,5998 га
- 1.4. Год постройки здания 2018 г. (дата ввода в эксплуатацию), последнего капитального ремонта -2017
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 30.06.2033, капитального – 30.06.2036
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 2950017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация – виды оказываемых услуг: высшее образование

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы: № 126, 49, 63, 88, 95, 96, троллейбусы № 4, 4а.6, 15, 16, маршрутки № 15, 40, 41, 54, 60, 65, 85, остановка «Университет культуры»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть (автобусы)
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 126 м
 - 3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту – 2 мин.
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: да (нерегулируемые)

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет – есть, лестничные марши подземного пешеходного перехода

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, У, Г, С)
2	Вход (входы) в здание:	ВНД (К, О, У, Г, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, У, Г, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, У, Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, У, Г, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, У, Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан временно недоступным доступным для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г) и зрения (С), для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата (О), умственного развития (У) и для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (К).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, обеспечить сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказание работниками учреждения, предоставляющего образовательные услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В должностной инструкции сторожа отдела режима и безопасного функционирования ГБОУ ВО РК «Университет культуры, искусств и туризма», закреплено в обязанностях сопровождение и оказание помощи инвалидам на объекте.

Территория ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» имеет ограждение. Вход на территорию учреждения осуществляется через контрольно-пропускной

пункт (далее – КПП), у которого имеется табличка о наименовании учреждения, расположенная на высоте более 1,6 м и не доступная для инвалидов с нарушениями зрения. У входа на КПП, в недоступном месте для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, расположено вызывное устройство сотрудника персонала, обозначенное знаком-пиктограммой «Инвалид». Также, у входа на КПП имеется лестничный марш, который для инвалидов – колясочников не обустроен пандусом. Однако, попасть на территорию учреждения инвалиды вышеуказанной категории могут через въездные ворота. Вдоль двух сторон марша отсутствуют ограждения с поручнями. Перед лестничным маршем отсутствует тактильно - контрастные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию для инвалидов с нарушениями зрения. Ширина дверных проемов входных дверей на КПП 0,85 м, на входе/выходе КПП имеются пороги и перепады высот пола 0,07 м. Входные двери оборудованы доводчиками. На прозрачном полотне входной двери на КПП, с одной стороны, нанесена контрастная маркировка в виде круга.

Рекомендуется установить у входа на КПП информирующую табличку о наименовании и режиме работы учреждения, в том числе, выполненную в рельефном плоско-выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля, рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пешеходной зоны. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, рекомендуется организовать вход на прилегающую территорию через въездные ворота. Для своевременного ориентирования вышеуказанной категории инвалидов у лестничного марша, расположенного перед КПП, рекомендуется установить указатели направления путей движения к доступному входу (въездные ворота). На воротах рекомендуется установить кнопку-вызова сотрудника персонала и обозначить ее знаком - пиктограммой «Инвалид». Кнопку вызова персонала следует размещать на высоте 0,85 м от уровня земли (по центру кнопки) под сервисным знаком обозначения кнопки вызова

Вдоль двух сторон вышеуказанного лестничного марша рекомендуется установить ограждения с поручнями, которые следует расположить на высоте 0,9 м. С двух сторон одно - и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы.

В дверных проемах на КПП рекомендуется устранить пороги и перепады высот пола. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м. Для инвалидов с нарушениями зрения на прозрачном полотне входных дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна.

На прилегающей территории имеется три учебных корпуса. Для своевременного ориентирования рекомендуется установить информационный стенд по ходу движения от главного входа на территорию (выход с КПП), с правой стороны, выполненный, в том числе рельефно - плоским шрифтом, дублирующийся шрифтом Брайля, с указанием месторасположения вышеуказанных объектов и имеющих входы в здания, часах работы учреждения.

Поверхность прилегающей территории местами не ровная и имеет разрушения асфальтобетонного покрытия (часть асфальтобетонного покрытия у въездных ворот). Покрытие пешеходных путей из бетонных плит имеет толщину швов между элементами покрытия более 0,01 м. При входе на спортивную площадку имеется перепад высоты пешеходных путей в виде бордюра высотой 0,07 м.

Рекомендуется произвести ремонт асфальтобетонного покрытия. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Места изменения высот поверхностей пешеходных путей рекомендуется выполнить плавным понижением с углом уклона не более 1:20 или обустроить пандусами бордюрными.

Учебный корпус (литера «В, В1, В2») ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» расположен в двухэтажном здании, и занимает часть здания на втором этаже. Также, в здании на 1-ом этаже расположена столовая.

При входе в здание имеется лестничный марш, ступени которого имеют открытые подступенки. Вдоль двух сторон марша на высоте 0,98 м установлены ограждения с поручнями, не имеющие завершающих горизонтальных частей. Также, вышеуказанный лестничный марш не обустроен подъемным устройством для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Перед лестничным маршем отсутствует тактильно - контрастная маркировка, выполняющая предупредительную функцию для инвалидов с нарушениями зрения. Ширина дверных проема входной двери 0,64 м. Входная дверь не оборудована доводчиком. У входа в здание отсутствует информационная табличка о наименовании учреждения. На прозрачном полотне входной двери, с одной стороны, нанесена контрастная маркировка в виде круга.

Рекомендуется лестничный марш обустроить специальным подъемным устройством. У внешних лестниц следует предусматривать пандусы при перепаде высот от 0,14 м до 6,0 м; платформы подъемные с вертикальным перемещением при перепаде высот до 3,0 м (допускаются лифты); лифты при перепаде высот до 3,0 м и более. Учесть, что не следует применять на путях движения маломобильных групп населения ступени без подступенков. Вдоль двух сторон лестничного марша на высоте 0,90 м рекомендуется установить ограждения с поручнями, имеющими завершающие горизонтальные части. С двух сторон одно и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы. У входа в здание рекомендуется установить информационную табличку о наименовании и часах работы объекта, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Входную дверь рекомендуется обустроить доводчиком, обеспечивающим задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. Для инвалидов с нарушениями зрения на прозрачном полотне входных дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна.

Входная площадка у входа в столовую имеет лестничный марш высотой 0,52 м, который не обустроен пандусом или подъемной платформой с вертикальным перемещением. Вдоль лестничного марша отсутствуют ограждения с поручнями. Перед лестничным маршем отсутствуют тактильно – контрастные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию для инвалидов с нарушениями зрения. Ширина дверного проема входных дверей 0,85 м, имеется порог 0,02 м. Входная дверь оборудована доводчиком. Также, у входа в здание отсутствует информационная табличка о наименовании объекта.

Рекомендуется произвести ремонт входной группы, а именно расширить входную площадку до размеров не менее 2,2х2,2 м. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо лестничный марш обустроить подъемной платформой или пандусом с углом уклона не круче чем 1:20. Вдоль двух сторон пандуса предусмотреть ограждения с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с завершающими травмобезопасными горизонтальными

частями, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) должно быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. Также, по продольным краям марша пандуса следует предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Покрытие пандуса должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Вдоль двух сторон вышеуказанного лестничного марша рекомендуется установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть травмобезопасными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обустроить предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и равной ширине участка лестницы. В дверном проеме рекомендуется устранить порог. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м.

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход» и план эвакуации. Однако, пути эвакуации обозначенные специальными указателями и символами отсутствуют.

Внутри здания имеется визуальная информация, позволяющая идентифицировать целевые зоны, которая является не доступной для инвалидов с нарушением зрения.

Для вышеуказанной категории инвалидов рекомендуется внутри здания, перед входами во внутренние помещения, разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующиеся шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма.

Для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется устранить все дверные пороги и перепады высот пола в здании.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках дверные проемы в здании шириной менее 0,90 м рекомендуется расширить. Предусмотреть, что ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью должна быть не менее 1,2 м. Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

Для инвалидов с умственными нарушениями в здании администрации размещена визуальная информация, позволяющая идентифицировать целевые зоны

Для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется предусмотреть наличие индивидуального переносного прибора усиления звука либо организовать услугу по сурдопереводу.

Ученические места для обучающихся инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся на кресле - коляске - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Места для обучающихся инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал.

На объекте отсутствуют доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. В санитарно – гигиеническом помещении рекомендуется оборудовать доступную кабинку для инвалидов, а именно, сбоку от унитаза следует предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан,

в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, а также переносных или закрепленных на стене складных сидений. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2022 № 528-ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 – ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671 – 2020 «Средства связи информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1203 – ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и Текущий ремонты
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и Текущий ремонты
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и Текущий ремонты
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный и Текущий ремонты
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и Текущий ремонты
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный и Текущий ремонты
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный и Текущий ремонты
8	Все зоны и участки	Капитальный и Текущий ремонты

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г,О,У) ДУ-И (С, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации - требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |


Результаты фотофиксации на объекте 33 фото на 2 л.

Поэтажные планы, паспорт - , на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:


Проректор по развитию инфраструктуры и безопасности
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»
(должность)


(подпись)

К.С. Малолетнев
(ФИО)

Секретарь комиссии:


Помощник ректора по административной работе
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»
(должность)


(подпись)

Е.И. Янокопуло
(ФИО)

Члены комиссии:

Начальник эксплуатационно-технического отдела
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»
(должность)


(подпись)


И.В. Газизов
(ФИО)

Заместитель начальника отдела
по вопросам доступности
департамента труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя
(должность)


(подпись)

И.И. Цвиркун
(ФИО)

Председатель Крымского регионального
отделения Общероссийской общественной
организаций инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
(должность)


(подпись)

Е.В. Афонин
(ФИО)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)
Комиссией (название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
г. Симферополь, ул. Киевская, 39 (здание литеры "В,В1,В2")

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию: - через КПП	есть		1-5	У входа отсутствует информация доступными элементами об объекте для инвалидов с нарушениями зрения При входе на КПП имеется лестничный марш, который не обустроен пандусом. Вдоль лестничного марша отсутствуют ограждения с поручнями	К,О,С,У,Г	Рекомендуется установить информационную табличку о наименовании объекта и часах работы, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующуюся шрифтом Брайля рядом с входной дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема Рекомендуется лестничный марш обустроить пандусом с углом уклона не круче чем 1:20 С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в	КР ТР

						соответствии с ГОСТ Р 51261. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м.
					Отсутствуют предупреждающие тактильно-наземные указатели перед лестничным маршем В дверных проемах (вход/выход) на КПП имеются пороги и перепады высот пола 0,12 м На КПП отсутствует специализированное оборудование для слабослышащих	Рекомендуется расположить предупреждающий тактильно-наземный указатель на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени перепада высоты, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине лестничного марша Устранить порог и перепады высот пола Предусмотреть на КПП наличие индивидуального портативного

							прибора усиления звука	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		5- 12	Покрытие пешеходных путей из бетонных плит имеет толщину швов между элементами покрытия более 0,01 м; Изменение высот поверхности пешеходных путей не обустроено пандусным съездом (спортивная площадка) Асфальтобетонное покрытие прилегающей территории при въезде через въездные ворота имеет повреждения	О, К, С	Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Рекомендуется изменения высот поверхности пешеходных путей обустроить пандусными съездами с углом уклона не круче 1:20 Рекомендуется произвести ремонт асфальтобетон ного покрытия	КР, ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить беспрепятствен ное и удобное передвижение МГН	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (С, К, О, У, Г)		1-12	Капитальный и Текущий ремонты

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

N п/п	Наименование функционального - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на плане (по этажно м)	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) - вход в здание литеры «В,В1,В2»	есть		12-13	Вдоль двух сторон лестничного марша установлены ограждения с поручнями на высоте 0,98 м Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня	К,О,С	С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с <u>ГОСТ Р 51261</u> . Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и	КР, ТР

						пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м. Рекомендуется расположить предупреждающие тактильно-наземные указатели на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой и последней ступеней лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы. Не следует применять на путях движения МГН ступени без подступенков Лестницы должны дублироваться пандусом или подъемным устройством
					Ступени без подступенков Перед лестничным маршем отсутствуют предупреждающие тактильно-наземные указатели. Лестница не дублируется пандусом	
				28	Вдоль лестничного марша отсутствуют ограждения с поручнями	С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с <u>ГОСТ Р 51261</u>. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть
					- ВХОД В столовую	

							длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах + (-) 0,03 м. Рекомендуется расположить предупреждающие тактильно-наземные указатели на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой и последней ступеней лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы Лестницы должны дублироваться пандусом или подъемным устройством	
					Перед лестничным маршем отсутствуют предупреждающие тактильно-наземные указатели. Лестница не дублируется пандусом			
2.2	Пандус (наружный):	нет		-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью):	есть		14, 28	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная): - вход в здание литеры «В, В1, В2»	есть		14	Ширина дверного полотна входных дверей 0,64 м	О	Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь	КР, ТР

						ширину в свету не менее 0,9 м. При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. Входные двери должны быть оборудованы доводчиками, обеспечивающими задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 сек. Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. Рекомендуется устранить порог	
	-вход в столовую		28	Входная дверь не оборудована доводчиком Ширина рабочей створки двухстворчатых входных дверей 0,85 м В проеме входной двери имеется дверной порог 0,025 м			
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		Н на плане	Н фото	

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»

г. Симферополь, ул. Киевская, 39 (здание литера «В,В1,В2»)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане (по этажно м)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Вид ы рабо т
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		15, 16- 21	Отсутствует: - полная информация о назначении помещений - информация о назначении помещений рельефными знаками для инвалидов по зрению	С	На стене со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м предусмотреть информацию о наименовании помещений, в том числе, рельефными знаками с дублированием шрифта Брайля.	КР, ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			-	-	-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет		-	-	-	-	-
3.5	Дверь (дверной проем)	есть		25, 26, 17- 21, 29, 32	Ширина дверных полотен -0,80 м Имеются пороги и перепады высот пола от 0,03м до 0,07 м	К,О,С	Дверные проемы, доступные для инвалидов- колясочников во вновь проектируемых и реконструируемы х зданиях должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Рекомендуется устранить пороги в дверных проемах	КР, ТР,
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		18, 21, 25, 26,	В дверных проемах имеются пороги.	Все	Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот	КР, ТР

				29			пола.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Организовать удобное и беспрепятственно передвижение внутри здания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С,Г,У)		15-21, 25, 26, 29, 32	Капитальный и Текущий ремонты

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
г. Симферополь, ул. Киевская, 39 (здание литера «В,В1,В2»)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане (по этаж ном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания:	есть		22- 27	Отсутствуют: - специализирован ное оборудование для слабослышащих	Г	Рекомендуется предусмотреть наличие прибора усиления звука индивидуального пользования.	КР,ТР ,ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания: - столовая	есть		30	Отсутствуют: - специализирован ное оборудование для слабослышащих	Г	Рекомендуется предусмотреть наличие прибора усиления звука индивидуального пользования.	КР,ТР ,ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания (информацион ное окно)	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить полноценное использование помещений по назначению	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	

	обследования ОСИ)			к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона обслуживания инвалидов	ВНД (С, У, О, К, Г)		22-27, 30	Капитальный и Текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»
г. Симферополь, ул. Киевская, 39 (здание литера «В.В1,В2»)

N п/п	Наименование функциональн о - планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (столовая)	есть		31, 32	Отсутствует доступное санитарно- гигиенические помещения для инвалидов. Отсутствует тревожная сигнализация.	Все	Доступное санитарно- гигиеническое помещение должно иметь размеры: - ширина- 1,65 м, - глубина 2,2 м; - ширина двери-0,9 м, пороги высотой не более 0,014 м. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла- коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует	КР, ТР

							предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, а также переносных или закрепленных на стене складных сидений . Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечено полноценное использование помещений по назначению	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения:	ВНД (Г,У,О,С,К)		31, 32-	Капитальный и Текущий ремонты

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»

г. Симферополь, ул. Киевская, 39 (здание литера «В,В1,В2»)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид ы рабо т
6.1	Визуальные средства	есть	-	1, 19, 20, 33	Не полная визуальная информация	К, О,У,Г	Разместить информирующие таблички об объекте при входах в здание, и помещениях, расположенных внутри здания	КР, ТР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-	-		
6.3	Тактильные средства	нет	-		Отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений	С	Перед входами во внутренние помещения рекомендуется разместить информирующие таблички о функциональном назначении помещений, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующие шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма	КР ТР,
	ОБЩИЕ					Все	Частично	

	требования к зоне						обеспечены требования своевременного ориентирования мест посещения	
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД (С, К, О, У, Г)		1, 19, 20, 33	Капитальный и Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: -



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6




Фото 7



Фото 8




Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15




Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27

Вход в столовую



Фото 28



Фото 29



Фото 30




Фото 31




Фото 32




Фото 33